

N.	CATEGORIA	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	PAESE PRODUTTORE	SETTIMANA RITIRO	PAESE NOTIFICANTE	PERICOLO RAVVISATO	MISURE ADOTTATE	IMMAGINE
1	materiale elettrico	DCP 303	Palson	Apparecchio elettrico, macchina per fare il popcorn a forma di papero		week 6/04	Spagna	Scossa elettrica: il cavo elettrico è collegato all'apparecchio da una saldatura, senza l'altra legatura; se la saldatura viene a mancare, vi è un rischio di scossa elettrica. Surriscaldamento: nelle prove, l'apparecchio si è deformato (la materia plastica si scioglie) e vengono liberati piccole quantità di gas.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
2	giocattoli			Morbide sfere decorate fatte di plastica trasparente e incolore, contenenti diversi bruchi di plastica bianca e un fluido rosso adesivo		week 6/04	Austria	Possibile infezione della pelle in caso di contatto della pelle con la parte interna della sfera, o ingestione all'interno del polmone e nel tratto digestivo dello stomaco. Poiché la sfera è morbida e flessibile i perni possono essere portati via con un morso. Rischio che i bambini dell'età della scuola primaria o dell'asilo, data la loro curiosità naturale, potrebbero utilizzare un attrezzo (per esempio forbici) per studiare il contenuto. I bruchi di plastica ed il liquido rosso all'interno della sfera mostrano una seria contaminazione microbiologica.	Confisca dei prodotti ancora in circolazione ordinata dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
3	apparecchi a gas			vari accendini di forme diverse		week 6/04	Portogallo	Rischio di ustioni poiché gli accendini sono imitazioni di oggetti probabilmente attraenti per i bambini in giovane età. L'apparenza di giocattolo di alcuni dei prodotti è rinforzato dagli effetti della luce e/o del suono prodotti. La fiamma è prodotta abbastanza diversamente da un accendino normale e l'assenza di qualche etichetta o istruzioni potrebbe condurre alla messa in funzione involontaria.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
4	cosmetici		Rico Germicidal Soap	sapone		week 7/04	Danimarca	Contiene il 3% di ioduro mercurico di potassio. L'uso di questa sostanza in prodotti cosmetici è proibito dalle disposizioni della direttiva sui Cosmetici (76/768/EEC, allegato II, entrata 221). Come la maggior parte dei composti del mercurio, il profilo di tossicità di questa sostanza è tale che è probabile comporti rischi seri alla salute dei consumatori quando sono esposti oralmente, epidermicamente o su inalazione. In base al relativo profilo di tossicità la sostanza è stata classificata come tossica per le vie orali, cutanee e di inalazione e come corrosive sotto le disposizioni della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/EEC).	Vendite bandite su ordine delle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
5	prodotti per l'infanzia		Elf Duo Combi	passellino da bambini		week 7/04	Svezia	Le parti regolabili da entrambi i lati del manico possono rompersi improvvisamente, separatamente o simultaneamente, lasciando il genitore senza alcun controllo sul passellino o il bambino. Un incidente è stato dichiarato all'agenzia svedese del consumatore: nel tirare il passellino su una piccola scalinata le parti registrabili da entrambi i lati del manico si sono rotte improvvisamente ed il bambino di 4 anni è caduto fuori.	Ritiro dal mercato e dai consumatori da parte del dettagliante.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
6	materiale elettrico	AES, EAN 8697406091101	AKER	elettrodomestici da casa		week 8/04	Germania	Il connettore di alimentazione è libero e non è isolato: un filo dal cavo di alimentazione potrebbe toccare il corpo metallico conducendo ad un rischio di scossa elettrica. La protezione è necessaria contro i possibili rischi innescati dai fattori esterni poiché la portata è troppo alta per il volume e la stabilità relativamente povera dei samovar. Non c'è marcatura CE per indicare la conformità ai requisiti di sicurezza. Le informazioni importanti necessarie per il funzionamento sicuro non sono indicate sulla piastra del prodotto e le istruzioni in tedesco per sicurezza di utilizzo non sono fornite.	Ingiunzione contro il distributore. Immissione sul mercato ed esposizione del dispositivo bandite a livello nazionale.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
7	giocattoli		"Totoche lumineuse", "I am baby, I need to be loved", "Pacifier", "Flashing Nipple", "Cry Baby", etc.	imitazioni luminose di gomma di ciucci per bambini		week 8/04	Francia	Questi prodotti possono essere scambiati per ciucci per bambini. Rischio di soffocamento: il prodotto ha parecchi piccoli componenti che potrebbero essere ingeriti. Rischio di asfissia: i fori di aria nella protezione sono troppo piccoli ed inadeguati per la sufficiente ventilazione se il giocattolo è ingerito. La protezione è troppo piccola, aumentando il rischio di ingestione. Rischio di strangolamento: il cavo è troppo lungo.	Sospensione delle importazioni e della vendita ordinata dalle Autorità per gli articoli luminosi di gomma commercializzati come pendagli per adulti o come giocattoli per bambini al di sopra dei 3 anni.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
8	giocattoli		Key-Chain Laser	puntatore laser		week 9/04	Germania	Ferita dell'occhio. Il livello ammissibile della potenza di fuoriuscita per il laser è oltrepassato di molte volte. La potenza di fuoriuscita del laser è 2.4 o 2.6 Mw (l'immissione e la vendita dei puntatori che generano più di 1 Mw è proibita). Le informazioni di sicurezza e le avvertenze non sono fornite in tedesco.	Ingiunzione contro il distributore. Immissione sul mercato ed esposizione del dispositivo bandite a livello nazionale.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
9	giocattoli		Key-Chain Laser HI-OUTPUT	puntatore laser		week 9/04	Germania	Ferita dell'occhio. Il livello ammissibile della potenza di fuoriuscita per il laser è oltrepassato di molte volte. L'immissione e la vendita dei puntatori che generano più di 1 Mw è proibita.	Publicato ordine di proibizione all'impresa. Messa al bando immediata dell'immissione e dell'offerta del prodotto per la vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
10	accessori auto	Model: TH 700. Ref. 284.380	Decathlon	accessori per automobili, equipaggiamenti o da bici: portapacchi posteriore		week 9/04	Francia	Le cinghie slittano e si slegano durante le prove su strada e statiche, generando un rischio di caduta dei portapacchi ed del relativo carico durante l'uso.	Interruzione della vendita. Un ritiro del prodotto era emerso presso i punti vendita francesi. Un ritiro simile sarà effettuato presso altri punti vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
11	materiale elettrico			immagini religiose illuminate ad elettricità		week 9/04	Germania	Il contatto è possibile con le parti sotto tensione all'interno della lampada ed i fili sono fissati sul posto soltanto da adesivi. La lampada non ha iscrizione o marcatura e le avvertenze sono soltanto in inglese. A causa dei suddetti difetti, c'è un rischio di elettrocuzione.	Vendita interrotta dal distributore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

12	prodotti per l'infanzia	EDGE	Emmaljunga Pram	passaggio da bambini		week 9/04	Svezia	Due incidenti sono stati segnalati per un passeggino con una manico rovesciabile. Il primo è accaduto quando una madre ha tirato il suo passeggino su per le scale con il bambino seduto in esso e la serratura di sicurezza si è aperta. Il secondo incidente si è verificato quando una madre ha tirato il suo passeggino su un bus e la maniglia ha ceduto.	Il produttore ha ritirato il prodotto sia dal mercato che dai consumatori che avevano già comprato il modello costruito prima dell'Ottobre 2003 o con codice più basso di 0310. Ora il produttore ha dotato il prodotto di una nuova serratura di sicurezza rivista e l'ha sostituita nei vecchi senza spese aggiuntive.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
13	materiale elettrico		"Wasserfall"	immagine illuminata ad elettricità		week 9/04	Germania	Tipo di rischio: nessuna protezione contro il contatto con le parti sotto tensione d'alimentazione quando si cambia il fusibile (contatto è possibile con il filetto del supporto del fusibile e con il fusibile stesso, che sono entrambe sotto tensione se l'apparecchio è inserito). L'isolamento dei collegamenti interni può essere danneggiato da parti taglienti, in grado di provocare voltaggio vagante all'interno dell'apparecchio che causa una scossa elettrica. Durante il rimontaggio della lampada il contatto diretto è possibile con i cavi male isolati e con le parti di metallo. Le istruzioni d'uso richieste mancano. La lampada non ha l'etichetta del fornitore, la marca o qualunque altra indicazione dell'origine per identificazione.	richiamo sui giornali gratuiti distribuiti ai rivenditori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
14	materiale elettrico		"Touch Lamp"	lampada da tavolo che si spegne e si accende o si offusca col tocco		week 10/04	Germania	Rischio di elettrocuzione. A causa del design della lampada, quando la lampadina viene cambiata la base è sotto tensione e può essere toccata. L'elettronica incorporata non ha superato la prova di tensione. Un filo impiombato alla connessione terminale rende i circuiti di uscita e le prese d'aria inefficaci.	Ordine di proibizione contro l'importatore. Immissione sul mercato bandita con effetto immediato.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
15	materiale elettrico	Model number: 6804801, EAN 4710723521527	"Disco Party Light Set"	set di luci da discoteca		week 11/04	Germania	Rischio di scossa elettrica: è possibile toccare le parti sotto tensione del prodotto (la spina quando è inserita nella presa non standard sull'unità di controllo della luce; alloggiamento del microfono dell'unità di controllo). Il set che è stato esaminato ha un numero considerevole di difetti relativi alla sicurezza in un certo numero di zone che vanno contro le regole di sicurezza applicabili.	Cessazione dell'immissione sul mercato da parte del rivenditore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
16	giocattoli			peluche a forma di pupazza di neve		week 11/04	Svezia	Rischio di soffocamento. Le bambole contengono piccole parti staccabili, parti appuntite etc. che sono molto pericolosi se un bambino li ingerisce.	Ritiro dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
17	giocattoli			peluche a forma di babbo natale con la borsa dei regali		week 11/04	Svezia	Rischio di soffocamento. Le bambole contengono piccole parti staccabili, parti appuntite etc. che sono molto pericolosi se un bambino li ingerisce.	Ritiro dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
18	giocattoli			peluche a forma di renne con la borsa dei regali		week 11/04	Svezia	Rischio di soffocamento. Le bambole contengono piccole parti staccabili, parti appuntite etc. che sono molto pericolosi se un bambino li ingerisce.	Ritiro dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
19	giocattoli	Model 397030 401 Barcode: 048419336471	Loot Bag Value Pack	sacchetto pieno di piccoli giocattoli		week 11/04	Irlanda	L'anello e la parte superiore rotante pone un rischio di soffocamento. La parte superiore rotante si stacca facilmente e una piccola parte pone un rischio di soffocamento. Il fischietto ha bordi taglienti. Non ci sono avvertenze o indicazioni di età sul prodotto.	Ritiro volontario dal mercato in Irlanda.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
20	giocattoli		007 Top Mission BCIC	set giocattolo con pistola e proiettili		week 12/04	Irlanda	Le pallottole morbide hanno fallito la prova del cilindro presentando così il rischio di soffocamento. Le piccole frecce al di sotto dei 57mm inoltre pongono un rischio di soffocamento.	Ritiro dal mercato irlandese da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
21	giocattoli		SWAT Action figure play set BCIC	set giocattolo con pistola e proiettili, cuffie, orologio e fischietto		week 12/04	Irlanda	Le piccole frecce al di sotto dei 57mm pongono un rischio di soffocamento.	Ritiro dal mercato irlandese da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
22	giocattoli		Eichhorn picture puzzle	puzzle di legno con manici per ogni pezzo		week 12/04	Germania	In molti di questi puzzle di legno, un pezzo solo (a forma di piccolo albero) è troppo piccolo ed entra completamente nel cilindro di prova (= può essere ingerito) provocando un rischio di soffocamento.	Ritiro dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
23	materiale elettrico		Lumina by Hapro	apparecchio per esposizione a raggi ultravioletti e infrarossi (Lettino per lampade solari)		week 12/04	Finlandia	Rischio di ustione della pelle. Secondo le prove svolte dall'autorità il baldacchino del lettino solare Lumina A 30 Spr fornito di lampade Lighttech II R-UVA 120W XL e Philips Cleo 25W-S non è classificato nel tipo UV 3 determinato nello standard EN 60335-2-27:2003 (IEC 60335-2-27:2002), la classificazione 6. Il periodo massimo di esposizione suggerito per la prima sessione di pelle non abbronzata con tipo UV 3 è 5 minuti e 30 secondi. Con un Lumina A 30 Spr è soltanto 3 minuti 30 secondi. La marcatura del fornitore sul dispositivo fornisce informazioni errate sul tipo UV del lettino solare e conseguentemente della relativa radiazione UV. Soltanto la combinazione suddetta della lampada è stata esaminata. Così tutte le altre configurazioni possibili della lampada dovrebbero essere appropriatamente esaminate.	Sostituzione obbligatoria delle lampade. In Finlandia soltanto sono in uso soltanto i lettini solari UV3(decreto del Ministero degli affari sociali e della salute sulla limitazione di esposizione pubblica a radiazione non ionizzate (294/2002), 4.4.2002.). Informazioni al produttore tramite l'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
24	materiale elettrico	Model: BE-240	Brand: BESMED	cuscino che produce calore		week 13/04	Spagna	Rischio di scossa elettrica: - nessun isolamento sugli interruttori termici (dispositivi per prevenire le temperature eccessive) all'interno del cuscino; - uso di inadeguati terminali per collegare i fili; - benchè l'apparecchio abbia un montaggio di tipo Z (dove il cavo non può essere sostituito senza rompersi), non ci sono istruzioni di sicurezza; - non ci sono istruzioni di sicurezza in Spagnolo sull'apparecchio stesso.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

25	DPI	5-554221. AGKI G. b. R. 32361 Pr. Oldendorf	"CANADA WINTER"	guanti da lavoro		week 13/04	Germania	Presenza di sostanze cancerogene. Il prodotto è stato realizzato usando coloranti azoici vietati che possono formare le ammine cancerogene.	Il rivenditore ha restituito volontariamente i prodotti al produttore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
26	giocattoli		FLAM'POP	lecca-lecca luminosi con batterie (il bastoncino si illumina)		week 13/04	Francia	Ingestione di piccoli parti e soffocamento. Un bambino di 5 ha ingerito una batteria.	E' stato pubblicato un decreto generale che sospende l'importazione, l'esportazione e l'introduzione sul mercato di tutti i dolci luminosi e ne ordina la loro distruzione.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
27	giocattoli		Toy club boxing set	set giocattolo da boxe con guantoni e sacco		week 14/04	Finlandia	Rischio di soffocamento per i bambini, scarsa igiene: il sacchetto è sigillato per mezzo di un cavo che può essere aperto facilmente. Una volta aperto l'imbottitura sporca può essere toccata e rimossa facilmente. L'imbottitura contiene schegge di legno, sabbia e fango. Le schegge possono causare danni ed il contenuto sporco potrebbe causare infezione. Quando il sacchetto è vuoto può essere tirato sopra la testa con un rischio di soffocamento (se il perimetro di un'apertura è più grande di 380 millimetri, un cavo non può essere usato per chiuderla).	Ritiro volontario dal mercato da parte dei rivenditori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
28	giocattoli	Model: N° 6358	Baby Joy Hang Bell	sonagli		week 14/04	Spagna	I bambini in giovane età potrebbero soffocarsi con le piccole parti che potrebbero essere ingerite. Il sonaglio si è rotto durante la prova di resistenza all'urto, rilasciando le <b>piccole parti che sono entrate completamente</b>	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
29	giocattoli	3899/47473	R&T Beldrum	4 sonagli		week 14/04	Spagna	Rischio di soffocamento e di tagli per i bambini in giovane età. Durante le prove di urto e di caduta la sfera gialla sul sonaglio con Babbo Natale si è staccata e si è rotta, la maniglia verde sul sonaglio a forma di bambola si è staccata e la parte superiore (orecchie) del sonaglio con il coniglio si è rotto producendo piccole parti che potrebbero essere ingerite. Gli esami hanno provato che il sonaglio a forma di coniglio ha dischi metallici con i bordi taglienti accessibili. L'etichetta reca il simbolo d'avvertimento di età e l'avviso "non adatto a bambini sotto l'età di 3 anni, contiene piccole parti che possono essere ingerite", anche se il giocattolo è chiaramente inteso per i bambini di questa età.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
30	giocattoli	Model: N° 339	LEHAO	pistole giocattolo con obiettivo e 8 frecce		week 14/04	Spagna	Rischio di soffocamento per i bambini. Non conformità ai requisiti dei proiettili, poiché i proiettili sono meno di 57 millimetri di lunghezza. È importante che il proiettile sia abbastanza lungo affinché sia rimosso nel caso stia ostruendo le vie aeree. Nessun'indicazione del domicilio della persona o dell'organizzazione responsabile o della necessità di conservare le informazioni sull'etichetta. Indicato come non adatto a <b>bambini tra 0-14 anni</b> .	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
31	tessili	model no. 25100303603	Espalma	biancheria da letto		week 15/04	Germania	Rischio chimico: il prodotto contiene pentaclorofenolo che è tossico per gli esseri umani.	Ritiro volontario da parte del fornitore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
32	prodotti per l'infanzia		Jysk Amalie	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischi di soffocamento: piccole parti, la distanza fra il corpo della carrozzina e il manico è abbastanza piccola da causare l'intrappolamento della testa quando si fa passare il corpo del bambino attraverso, con un rischio di soffocamento.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
33	prodotti per l'infanzia		Simo Kombi Supreme	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischi di caduta e di soffocamento poiché la culla trasportabile non può essere fissata alla struttura, ci è un rischio che la culla ed il bambino potrebbero cadere verso l'esterno; la distanza fra il corpo della carrozzina e il manico è abbastanza piccola da causare l'intrappolamento della testa quando si fa passare il corpo del bambino attraverso, con un rischio di soffocamento.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
34	prodotti per l'infanzia		Trixx	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischio di strangolamento e di rimanere appeso: il cavo elastico sul tettuccio della culla; il bambino potrebbe spingersi fuori fra il tettuccio e la struttura restando intrappolato con la testa.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
35	prodotti per l'infanzia		Ora Urban	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischio di soffocamento, strangolamento, di rimanere appeso e di caduta: soffocandosi con una piccola parte, il dispositivo di regolazione; il cavo usato per restringere la borsa gonfiabile potrebbe attorcigliarsi al collo del bambino; il bambino potrebbe spingersi fuori fra il tettuccio e la struttura restando intrappolato con la testa; la culla non può essere fissata alla struttura con il rischio che la culla ed il bambino potrebbero cadere verso l'esterno.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
36	prodotti per l'infanzia		Ora Fondo	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischi di rimanere appeso: il bambino potrebbe spingersi fuori fra il tettuccio e la struttura restando intrappolato con la testa; la distanza fra il corpo della carrozzina e il manico è abbastanza piccola da causare l'intrappolamento della testa quando si fa passare il corpo del bambino attraverso, con un rischio di soffocamento.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
37	prodotti per l'infanzia		Carena Malu	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischio di soffocamento, di strangolamento e di caduta: piccola parte (soffocamento), manico della culla libero oltre 22 centimetri di lunghezza (strangolamento); la culla non può essere fissata alla struttura con il rischio che la culla ed il bambino potrebbero cadere verso l'esterno.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
38	prodotti per l'infanzia		Carena X-Line	passerino da bambini		week 16/04	Danimarca	Rischio di rimanere appeso: il bambino potrebbe spingersi fuori fra il tettuccio e la struttura restando intrappolato con la testa.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

39	giocattoli		Gonher GS-8 3080/0	pistola giocattolo con tappo		week 17/04	Svezia	Rischio di danni all'udito. Il livello sonoro prodotto dalla pistola giocattolo è così alto - eccede il limite di 125dB - che rappresenta un rischio per la salute, specialmente per i bambini.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
40	giocattoli		James Bond	pistola giocattolo con tappo		week 17/04	Svezia	Rischio di danni all'udito. Il livello sonoro prodotto dalla pistola giocattolo è così alto - eccede il limite di 125dB - che rappresenta un rischio per la salute, specialmente per i bambini.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
41	giocattoli		Wicke Agent Champion	pistola giocattolo con tappo		week 17/04	Svezia	Rischio di danni all'udito. Il livello sonoro prodotto dalla pistola giocattolo è così alto - eccede il limite di 125dB - che rappresenta un rischio per la salute, specialmente per i bambini.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
42	prodotti per l'infanzia	LICB0576000, Everest life 3	Bebe Confort	passellino da bambini		week 18/04	Svezia	Rischio di ferimento per i bambini se la maniglia si rompe improvvisamente o se della struttura involontariamente si piega quando il bambino è seduto dentro	Ritiro volontario dal mercato da parte del produttore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
43	giocattoli	Models 0423 29078 and 0423 2011	Wicke Western Rodeo Western Colt	pistola giocattolo con tappo		week 18/04	Svezia	Rischio di danni all'udito. Il livello sonoro prodotto dalla pistola giocattolo è così alto - eccede il limite di 125dB - che rappresenta un rischio per la salute, specialmente per i bambini.	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
44	giocattoli	7136 (Trading house Legler OHG)		orsetto da trascinare		week 18/04	Regno Unito	Rischio chimico: La presenza di piombo e di cromo eccede i limiti ammissibili. Rischio di soffocamento: il naso del giocattolo può essere staccato presentando un rischio di soffocamento per i bambini in giovane età.	Ritiro volontario dal mercato da parte del produttore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
45	materiale elettrico			lampada a forma di giraffa		week 18/04	Germania	Rischio di elettrocuzione per i bambini. La lampada funziona a 230 volt. Le lampade destinate ai bambini non possono funzionare a più di 24 volt. Abuso ritenuto sospetto di un contrassegno di sicurezza, insufficiente etichettatura.	Divieto di introduzione sul mercato ordinata dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
46	materiale elettrico			lampada a forma di orsetto		week 18/04	Germania	Rischio di elettrocuzione per i bambini. La lampada funziona a 230 volt. Le lampade destinate ai bambini non possono funzionare a più di 24 volt. Abuso ritenuto sospetto di un contrassegno di sicurezza, insufficiente etichettatura.	Interruzione della vendita da parte del rivenditore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
47	giocattoli	EAN 4005111008088		manette giocattolo di metallo		week 18/04	Germania	Un bambino ammanettato che non ha familiarità con il meccanismo di rilascio potrebbe non potere rimuoverle in caso d'emergenza.	Ritiro volontario dal mercato da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
48	giocattoli	Models: Green devil with red hair - Monkey with white hair - Blue boar with blue and white hair	Halloween	Maschere e parrucche per halloween, diversi modelli		week 19/04	Spagna	Asfissia. (le maschere non sono conformi ai requisiti standard di ventilazione).	Divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
49	tessili		"Strumpfhose Hilka - Passend für alle Größen" - "Hilka tights - one size fits all"	calze da donna		week 19/04	Germania	Presenza di sostanze cancerogene (coloranti azoici vietati che possono sfociare in ammine cancerogene).	Vendita e distribuzione interrotte e prodotto ritirato. Ordine di confisca e distruzione del prodotto.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
50	prodotti chimici		Cleanerfire	pulitore spray per vetri contenuti nel camino		week 19/04	Spagna	Rischio di ustioni in seguito alla fuoriuscita di liquido caustico. Etichettatura non corretta. Nonostante il prodotto sia corrosivo, non c'è protezione di sicurezza per il bambino.	Ordine di ritiro dal mercato .	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
51	macchinari	Type/Model number: EUT 10/72, 10 HP	Castelgarden	Trattore falciatrice		week 19/04	Spagna	Rischio di incendio o di esplosione nel trattore falciatore. Il cavo che ha causato il fuoco è il cavo non sicuro del generatore che è collegato senza protezione al terminale positivo della batteria.	Il rappresentante autorizzato ed il rivenditore stanno lavorando insieme per ritirare i prodotti interessati e per ripararli.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
52	giocattoli			orsacchiotto rosa imbottito da abbracciare (cuscino ovale con faccia da orso e berretto con visiera; incavato al centro, fatto di spugna)		week 20/04	Germania	Presenza di sostanze cancerogene (coloranti azoici vietati che possono sfociare in ammine cancerogene).	Ritiro volontario del prodotto, distribuzione interrotta e test di campioni ulteriori - controllati dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
53	apparecchi a gas	Reference: 401-424	Champ tin can lighter	accendino ricaricabile e regolabile a forma di scatola di sardine4		week 20/04	Francia	Rischio di ustioni per l'utente (durante il test di impatto la parte superiore dell'accenditore si è staccato, conducendo alla combustione delle parti scoperte e al rischio di ustioni per l'utente).	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
54	materiale elettrico		"Bildleuchte Aquarium "SEABED WORLD LAMP LIGHTING MOVE"	lampade elettriche con figure di acquari		week 20/04	Germania	Scossa elettrica. Parti accessibili all'interno, bordi taglienti nella presa del cavo . Gli avvertimenti sulla scatola sono soltanto in inglese.	Sospensione volontaria dell'introduzione sul mercato.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
55	giocattoli			palline rimbaltanti con corda elastica di circa 110cm		week 20/04	Germania	Strangolamento. Il cavo elastico della sfera rimbaltante può allungarsi di tre volte la relativa lunghezza originale ed è un rischio di strangolamento poiché la sfera può essere usata dai bambini nei giochi di lancio ed il rimbalzo potrebbe provocare l'avvolgersi del cavo intorno alla testa del lanciatore o di altre persone.	Sospensione volontaria dell'introduzione sul mercato .	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
56	materiale elettrico	Model: SQI		lampadine a risparmio energetico		week 20/04	Germania	Scossa elettrica. Le parti superiori e inferiori di diverse lampade controllate si sono separate durante la rimozione dall'imballaggio. Anche quando la lampada è chiusa, nell'assemblaggio delle parti sembra mancare la resistenza meccanica necessaria.	Sospensione volontaria dell'introduzione sul mercato .	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
57	giocattoli		'Coloured Growing' - 600% expansion	giocattoli fatti di materiale espandibile		week 20/04	Germania	Rischio di soffocamento o di blocco intestinale mortale. Gli standard europei specificano che i giocattoli che possono essere ingeriti non possono espandersi più del 50%. I test hanno provato che le forme di animali o parti di loro potrebbero essere ingerite dai bambini.	Sospensione volontaria dell'introduzione sul mercato .	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
58	materiale elettrico	Model: SLK 1-30 3/01	Halit / VK	lampada elettrica con cristalli di sale		week 20/04	Germania	Scossa elettrica. La lampada con cristalli di sale ha un cavo di alimentazione insicuro e allentato che potrebbe essere schiacciato e danneggiato quando la lampada è spostata o disposta sulla relativa superficie di sostegno.	Misure tecniche per evitare il rischio.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

59	tessili	Model: 6N 1103 1600-1095, size 110		pantaloncini con bretelle per bambini		week 20/04	Germania	Rischio chimico cancerogeno dovuto all'elevato contenuto di cromo VI.	Ritiro dal mercato ordinato e un divieto di vendite.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
60	giocattoli		Jumping putty	materiale gommoso per giocare		week 20/04	Germania	Rischio chimico. Il contenuto di acido bórico comporta un rischio se il prodotto è disposto nella bocca, è masticato, succhiato o ingerito.	Sospensione di vendita e ritiro del prodotto - controllato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
61	prodotti per l'infanzia	Telaio Comfort Pui and Telaio Comfort Ergo	Pram Inglesina	passellino da bambini		week 21/04	Svezia	In quattro incidenti segnalati le parti regolabili di una o entrambi le giunture che fungono da perno sui lati del telaio si sono rotte improvvisamente lasciando il genitore senza alcun controllo sul passeggino o sul bambino.	Ritiro volontario del prodotto.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
62	motoveicoli	Model: Silverwing 600cc D/A. JH2PF01A*2K03456 1 / JH2PF01A*2K03476 5 JH2PF01A*2K03560 1 / JH2PF01A*2K03562 1 JH2PF01B*3K01000 8 / JH2PF01B*3K01137 5 JH2PF01A*3K05000 1 / JH2PF01A*3K05107 4	Honda	scooter Honda		week 21/04	Spagna	Rischio di incendio dovuto alla perdita di benzina. Il serbatoio della benzina può spezzarsi a causa di un difetto nel processo di punzonatura, che può condurre ad una perdita della benzina con un rischio di incendio.	Misure tecniche approntate volontariamente per riparare il difetto. Notifica degli importatori, dei distributori e dei consumatori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
63	giocattoli	Model: #B4944	Batman and Batmobile	macchina giocattolo		week 21/04	Grecia	Le ali posteriori della coda dell'automobile giocattolo sono fatte di plastica rigida con bordi taglienti, presentando un rischio di ferita per i bambini piccoli.	Sospensione volontaria delle vendite finché il problema non sia stato risolto. Ritiro dei prodotti inventati. Notifica immediata dei consumatori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
64	accessori	Model: SM-SH92 compatible with six Shimano pedal models (SPF-R models PD-7700, PD 7701, PD-6600, PD- 6601, PD-5500 and R535	Shimano bicycle pedal cleat	pedale per bicicletta		week 22/04	Spagna	Se la linguetta sporgente posteriore sul morsetto è danneggiata, il ciclista può non essere in grado di liberare il piede dal pedale.	Ritiro dalla vendita e richiamo del prodotto dalla SHIMANO inc 3- 77 Oimatsucho, Sakai, Osaka (Giappone) e dai rappresentanti autorizzati: SHIMANO EUROPA Industrieveg, 24 NL-8071 CT Nunspeet, Paesi Bassi.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
65	materiale elettrico		"Multi-Cut"	tagliacapelli elettrico		week 22/04	Germania	Scossa elettrica. I fili interni possono entrare in contatto con le parti metalliche in movimento. Il prodotto ha fallito la prova meccanica di resistenza ed la prova sull'alta tensione. Gli avvertimenti e le istruzioni non sono disponibili in tedesco. Il prodotto è etichettato in modo errato.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
66	giocattoli		"Disney Baby - Musical Circus Pullstring"	giocattolo che suona ad ogni tiro della corda		week 23/04	Finlandia	Strangolamento - La corda che viene tirata e che si autorivolge ha una forza di più di 10N con un rischio di strangolamento se il bambino si ritrova con il cavo intorno al collo.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
67	giocattoli	PE 17350	"Doudou et Compagnie"	giocattolo morbido che suona ad ogni tiro della corda		week 23/04	Finlandia	Soffocamento. La piccola etichetta di cuoio con la scritta "il Doudou et il Compagnie" è facilmente staccabile e potrebbe essere ingerita con un rischio di soffocamento.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
68	giocattoli	Spiegelburg - Mondbär 4642		orsetto morbido che suona ad ogni tiro della corda		week 23/04	Finlandia	Soffocamento - il manico di legno sull'estremità del cavo può rompersi all'impatto. Le piccole parti risultanti presentano un rischio di soffocamento per i bambini piccoli.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
69	giocattoli		"Musical Pull String Pals"	orsetto morbido che suona ad ogni tiro della corda		week 23/04	Finlandia	Strangolamento - La corda che viene tirata e che si autorivolge ha una forza di più di 10N con un rischio di strangolamento se il bambino si ritrova con il cavo intorno al collo.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
70	giocattoli		"Toupie Starblade"	pistola giocattolo che fa roteare in alto un dischetto		week 23/04	Francia	Ferita - i fili metallici sull'antenna potrebbero essere piegati ed rotti da un bambino.	Ritiro volontario dalla vendita e richiamo di prodotto.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
71	giocattoli			farfalla giocattolo con bacchetta		week 23/04	Austria	Soffocamento. Piccole parti che possono essere rimosse e ingerite facilmente. Questo giocattolo non è conforme ai requisiti per i giocattoli per i bambini sotto i 36 mesi di età.	Ritiro volontario di prodotto.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
72	giocattoli	Model: 58513		carretto di legno con pezzi per costruzioni in legno	Cina	week 24/04	Belgio	Rischio di soffocamento dovuto alle piccole parti che possono essere rimosse e ingerite facilmente. Rischio di strangolamento se il bambino si ritrova il cavo intorno al collo.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
73	giocattoli	Model: 58726		casetta di legno con pezzi da inserire in legno	Cina	week 24/04	Belgio	Rischio di soffocamento dovuto alle piccole parti che possono essere rimosse e ingerite facilmente.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
74	materiale elettrico		Mini Comet	lampada che proietta fasci di luce in movimento	Cina	week 25/04	Spagna	Rischio di scossa elettrica: etichettatura carente, parti di metallo non messe a terra accessibili e temperatura che eccede il limite consentito (surriscaldamento). Non conformità alle Direttive sul Basso Voltaggio e gli standards Europei rilevanti.	Ritiro volontario dalla vendita da parte del distributore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
75	materiale elettrico	2D 16W		lampada da soffitto fluorescente		week 25/04	Irlanda	Scossa elettrica. Non è conforme ai requisiti sulla marcatura, sulla costruzione e sulla protezione contro le scosse elettriche previsti dalla legislazione applicabile (73/23/CEE direttiva sui prodotti elettrici a bassa tensione).	Ritiro volontario dalla vendita da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
76	materiale elettrico	409, 410 and 411 produced from 8-21 March 2004	Braun Prostyle SI 8520	ferro da stiro		week 25/04	Spagna	Rischio di scossa elettrica quando la spina è inserita o disinserita a causa di un difetto nel cavo di collegamento alla rete.	Ritiro volontario dalla vendita e richiamo del prodotto da parte del produttore nei paesi interessati: Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Turchia, Russia, Polonia e Repubblica Ceca.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

77	materiale elettrico	DS-010. EAN 8714892240100		pistola elettrica che spara colla calda		week 25/04	Germania	Rischio di scossa elettrica. Le informazioni sulla sicurezza di utilizzo e sulla manutenzione non sono fornite; il punto di collegamento alla corrente non è isolato, il materiale della custodia è troppo sottile; e l'isolamento dell'elemento riscaldante è carente.	Divieto di vendite ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
78	oggetti per la casa		Candle Wreath	corona di foglie e frutti finti con candela		week 25/04	Regno Unito	Rischio di incendio: quando la candela è lasciata bruciare all'interno della corona, può dar fuoco alle decorazioni. L'etichettatura sulla corona non avverte dei pericoli di infiammabilità quando si usa con candele.	Divieto di vendite ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
79	oggetti per la casa		Candle Wreath Junction Eighteen	corona di foglie e frutti finti con candela		week 25/04	Regno Unito	Rischio di incendio: quando la candela è lasciata bruciare all'interno della corona, può dar fuoco alle decorazioni. L'etichettatura sulla corona non avverte dei pericoli di infiammabilità quando si usa con candele.	Divieto di vendite ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
80	prodotti per l'infanzia	497914/50, lotto 301WW	Penguin & Whale - two water-filled teethers, The Boots Company Plc	due massaggiagengive riempiti d'acqua per dar sollievo ai bambini quando mettono i primi dentini		week 25/04	Regno Unito	Il liquido sigillato all'interno dell'articolo può contenere i livelli più alti del normale di soluzione di sterilizzazione (ipoclorito di sodio candeggiante comune). Anche se questi articoli non perdono nell'uso normale, se si rompe o è perforato la soluzione può causare ustioni alla bocca o agli occhi del bambino e causerebbe un'intensa irritazione.	Ritiro volontario dalla vendita e richiamo del prodotto da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
81	prodotti per l'infanzia	43620614, lotto 105XX	Tommee Tippee	due massaggiagengive riempiti d'acqua per dar sollievo ai bambini quando mettono i primi dentini, a forma di sole, nuvola, arcobaleno, stella e luna		week 25/04	Regno Unito	Il liquido sigillato all'interno dell'articolo può contenere i livelli più alti del normale di soluzione di sterilizzazione (ipoclorito di sodio candeggiante comune). Anche se questi articoli non perdono nell'uso normale, se si rompe o è perforato la soluzione può causare ustioni alla bocca o agli occhi del bambino e causerebbe un'intensa irritazione.	Ritiro volontario dalla vendita e richiamo del prodotto da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
82	prodotti per l'infanzia	486522/41, lotto 316XX	Tommee Tippee	catenella masticabile per bambini multicolore con 5 massaggiagengive		week 25/04	Regno Unito	Il liquido sigillato all'interno dell'articolo può contenere i livelli più alti del normale di soluzione di sterilizzazione (ipoclorito di sodio candeggiante comune). Anche se questi articoli non perdono nell'uso normale, se si rompe o è perforato la soluzione può causare ustioni alla bocca o agli occhi del bambino e causerebbe un'intensa irritazione.	Ritiro volontario dalla vendita da parte dell'importatore, richiamo del prodotto e notifica dei commercianti riforniti con le serie difettose di prodotto in Spagna.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
83	prodotti per l'infanzia	486522/40, lotto 110WW, 227XX, 315WW e 329WW	Tommee Tippee	catenella masticabile per bambini multicolore con 5 massaggiagengive a forma di Winnie the pooh		week 25/04	Regno Unito	Il liquido sigillato all'interno dell'articolo può contenere i livelli più alti del normale di soluzione di sterilizzazione (ipoclorito di sodio candeggiante comune). Anche se questi articoli non perdono nell'uso normale, se si rompe o è perforato la soluzione può causare ustioni alla bocca o agli occhi del bambino e causerebbe un'intensa irritazione.	Ritiro volontario dalla vendita da parte dell'importatore, richiamo di prodotto e notifica dei commercianti riforniti con le serie difettose di prodotto in Grecia, in Italia, in Danimarca, in Francia e in Belgio.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
84	prodotti per l'infanzia	DoBabyDoo art. 190687	Fehn	supporto per ciuccio	Germania	week 25/04	Finlandia	Rischio di soffocamento soprattutto per i bambini piccoli ai quali il prodotto è destinato: le piccole parti si possono staccare e possono causare il soffocamento se messe in bocca. Nelle prove di tensione il naso di una figura animale si è staccato. Non conformità agli standards Europei rilevanti.	Ritiro volontario dalla vendita da parte del rivenditore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
85	prodotti per l'infanzia		GEBI	supporto per ciuccio	Germania	week 25/04	Finlandia	Rischio di soffocamento e di asfissia soprattutto per i piccoli bambini per i quali il prodotto è stato progettato: le piccole parti si possono staccare e possono causare il soffocamento se messe in bocca. Diametro dei fori di ventilazione troppo piccolo (meno di 4mm, area totale di ventilazione minore di 40sq mm). Non conformità agli standards Europei rilevanti.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
86	prodotti per l'infanzia	L21263346002	TIGEX	supporto per ciuccio	Francia	week 25/04	Finlandia	Rischio di soffocamento soprattutto per i bambini piccoli ai quali il prodotto è destinato: le piccole parti si possono staccare e possono causare il soffocamento se messe in bocca. Nelle prove di tensione il naso di una figura animale si è staccato. Nei test di resistenza all'impatto la catenella e il fermaglio si sono rotti. Non conformità agli standards Europei rilevanti.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
87	materiale elettrico	n°: 06044 (3 cups) and 06045 (9 cups). Codice a barre: 8432655060443	Cafetera microondas 3 or 9 tazas/Coffe microwaves 3 or 9 cups	caffettiera per microonde		week 25/04	Spagna	Rischio di lesione e di ustioni. Mancanza di conformità ai requisiti di sicurezza di uscita del vapore e delle istruzioni di uso. Uso non valido della marcatura CE.	Divieto di vendite ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
88	materiale elettrico		waterfall	immagini di cascate illuminate elettricamente	Cina	week 25/04	Spagna	Rischio di scossa elettrica: mancanza di protezione contro la scossa elettrica, mancanza di resistenza all'umidità, sezione trasversale dei cavi più piccola di quanto richiesto. Non conformità alle Direttive sul Basso Voltaggio e gli standards Europei rilevanti.	Divieto di vendite ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
89	DPI		LAS Super Prince Professional	elmetto per attività equestri	Italia	week 25/04	Finlandia	Rischio di ferita: protezione inadeguata in caso di incidente. Il casco non soddisfa i requisiti di capacità di assorbimento degli shock e non protegge abbastanza l'utente dalla penetrazione di rami ed il sistema di trattenimento può venire a mancare. Non conformità alla Direttiva 89/686/CEE e agli standards Europei rilevanti.	Ritiro volontario dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
90	materiale elettrico		Mini Comet	lampada che proietta fasci di luce in movimento	Cina	week 26/04	Spagna	Rischio di scossa elettrica: etichettatura carente, parti di metallo non messe a terra accessibili e temperatura che eccede il limite consentito (surriscaldamento). Non conformità alle Direttive sul Basso Voltaggio e gli standards Europei rilevanti.	Misura obbligatoria: ritiro dal mercato.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
91	DPI	113.1010.7	Soft Granberg. misure 7, 9, 10 and 11 (2532 paia)	guanti da lavoro di pelle e stoffa	Pakistan	week 26/04	Finlandia	Presenza di un prodotto chimico cancerogeno dovuto all'uso dei coloranti azoici vietati nel tessuto verde (600 mg/kg di benzidina). Il prodotto non soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva sulle sostanze pericolose e sui preparati.	Misura obbligatoria: importazione rifiutata dalle dogane della Finlandia.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

92	oggetti per la casa	2010006	Por Equip	scala in alluminio a sei pioli	Portogallo	week 26/04	Francia	Rischio di cadere: i trampoli della scala possono rompersi sotto il primo piolo quando qualcuno ci sale sopra.	Misure volontarie da parte del rivenditore: ritiro dei prodotti dalla vendita - ritiro dei prodotti venduti.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
93	oggetti per la casa	1001302	Por Equip	combinazione di scale in alluminio, 2 modelli, 3 sezioni da 9 pioli ognuna; lunghezza totale quando allungata completamente: 6 metri	Portogallo	week 26/04	Francia	Rischio di cadere: resistenza insufficiente delle scale, soggette a rottura.	Misura volontaria: confisca dei prodotti. Misura obbligatoria: ritiro dei prodotti dalla vendita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
94	giocattoli	PA 3495(RC),OH 17499.ME 3754	Beanpals Kellytoy, Los Angeles, C.A.	orsetto di peluche fatto con peluche di vari colori e pelle artificiale	Cina	week 26/04	Germania	Presenza di un prodotto chimico cancerogeno: il fiocco rosso dell'orsetto è stato fatto usando un prodotto chimico vietato, è stato rilevato che contiene 979 mg/kg dell'ammina rilasciata 3,3'-Dimethylbenzidine (CAS No 119-93-7).	Ritiro volontario da parte del rivenditore (Magowsky, Lemgo - D).	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
95	materiale elettrico	tipi/modelli venduti in Europa: PA033E (PA033U venduto in US, PA033C venduto in Canada, PA033B venduto in Asia)	TARGUS "All-In-One"	adattatore universale che fornisce 4 tipi diversi di collegamenti alla corrente	Taiwan	week 26/04	Regno Unito	Rischio di scossa elettrica e di fuoco dovuto al diametro dei perni, isolamento mancante, contatti possibili non dovuti, etc. Non conformità alle Direttive sul Basso Voltaggio e gli standards Europei rilevanti.	Richiamo volontario del prodotto da parte del produttore	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
96	oggetti per la casa	Type C 18-28 (C20, C22, C24)		pentola a pressione in alluminio da 6, 8 e 12 litri	Cina	week 26/04	Francia	Rischio di esplosione, di lesioni e/o di ustioni: sotto pressione il coperchio può essere espulso. Segnalato un caso di ustioni di secondo grado ad un bambino di 3 anni. Non conformità alla Direttiva sugli Apparecchi a pressione e agli standards Europei rilevanti.	Sospensione obbligatoria dell'introduzione sul mercato e ritiro.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
97	apparecchi a gas			24 accendini a forma di essere umani, animali, vari oggetti e creature fantasiose. 6 di questi hanno anche il portachiavi		week 26/04	Portogallo	Rischio di ustione/fuoco. Rischio di abuso da parte di bambini: a causa della loro apparenza questi accendini possono essere attraenti per i bambini.	Ritiro obbligatorio dal mercato.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
98	materiale elettrico	GEH434, 2004		hard disk drive esterno in alluminio	Taiwan	week 26/04	Germania	Il rischio di elettrocuzione è riferito al cavo di collegamento alla rete difettoso fornito (spina e presa). Non conformità alle Direttive sul Basso Voltaggio e gli standards Europei rilevanti.	Ritiro volontario dalla vendita e richiamo del prodotto.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
99	giocattoli		Safety Toys	set di giocattoli che schizzano (un cigno e due paperelle) e ciambella galleggiante		week 27/04	Finlandia	Soffocamento e rischi chimici. Rischio di soffocamento: la testa del cigno può raggiungere la parte superiore della gola dei bambini venendo a mancare il requisito di sicurezza previsto dalla Direttiva sui giocattoli e dagli standards Europei rilevanti. Rischio chimico: la ciambella galleggiante contiene ammorbidenti della plastica (ftalati - 19% DEHP e 10% DINP) proibiti in giocattoli ed articoli per l'infanzia progettati per essere disposti nella bocca dai bambini sotto i tre anni (decisione della Commissione).	Ritiro volontario dal mercato da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
100	tessili	Ref. 12563/157	Longsheng	pantaloni di pelle		week 27/04	Germania	Rischio chimico cancerogeno. I pantaloni contengono un livello elevato di cromo VI (112.8 mg/Kg).	Ritiro volontario del prodotto da parte dell'importatore; controllo obbligatorio del ritiro da parte delle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
101	materiale elettrico		Brilux - Omal	lampada da tavolo con portapenne		week 28/04	Lituania	Rischio di scossa elettrica e di fuoco dovuto all'instabilità di illuminazione, al surriscaldamento e al fissaggio difettoso del cavo. Non conformità agli standards Europei rilevanti.	Sospensione volontaria dell'introduzione sul mercato da parte del rivenditore ed embargo ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
102	materiale elettrico	RJE - COFFEE HEATER - 500W		resistenza elettrica da immergere in un liquido per farlo bollire		week 28/04	Lituania	Rischio di scossa elettrica e di fuoco: l'alimentazione eccede il limite ammissibile ed il cavo dell'alimentazione è inadeguato (sezione trasversale e fissaggio insufficienti). Non conformità agli standards Europei rilevanti.	Sospensione volontaria dell'introduzione sul mercato da parte del rivenditore ed embargo ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
103	giocattoli	Ref. 40388	Sure Shot - Ring Caps 96 Shot	cartucce per armi giocattolo, fornite in due tubi di plastica che contengono ognuna 6 ricariche da 8 colpi		week 28/04	Regno Unito	Possibile rischio di esplosione: la polvere da sparo liberata dalle cartucce può provocare il contatto tra le cartucce restanti , causando fuoco e combustione.	Ritiro obbligatorio dal mercato ad opera dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
104	giocattoli			yo-yo colorato a forma di occhio con una corda elastica di 21 cm		week 28/04	Polonia	Rischio di strangolamento: quando viene ruotato sopra la testa, il cavo elastico si estende e può avvolgersi intorno al collo.	L'importatore è stato obbligato a ritirare gli YoYo dal mercato ed a riacquistarli dai consumatori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
105	attrezzi da lavoro		Stanley "Jet Cut" e "Fat Max"	sega manuale		week 28/04	Irlanda	Rischio di possibili lesioni: i manici della sega sono risultati essere pericolosi.	Richiamo volontario da parte del produttore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
106	accessori auto	Ref. 17525	INDE	set di 4 corde elastiche per legare i bagagli		week 28/04	Spagna	Rischio di lesioni: gli agganci di metallo perdono la loro forma permettendo alle cinghie la ritrazione ed il rimbalzo ad alta velocità, colpendo gli utenti con il rischio di ferirla.	Ritiro obbligatorio dal mercato.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
107	oggetti per la casa	152003 NYLON 260 CM / 8716963017994		amaca di nylon		week 28/04	Germania	Rischio di strangolamento: a causa dell'assenza delle stecche di collegamento l'amaca può arrotolarsi e causare lo strangolamento potenziale. 12 morti di bambini sono state segnalate negli USA.	Divieto obbligatorio dell'introduzione sul mercato di questi prodotti.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
108	prodotti chimici	Lot. 7996989	Starbrite Colors Black Magic	inchiostro per tatuaggi		week 29/04	Repubblica Ceca	Il materiale per colorare di origine vegetale contiene muffa/funghi del genere Acremonium. L'inoculazione di questo pigmento nella pelle può causare l'infiammazione/infezione della pelle.	Prodotto bandito dal mercato per ordine delle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

109	materiale elettrico		Neuvedeno Super Jet	torcia elettrica con 3 lampadine e batteria integrata collegata ad un caricatore integrato		week 29/04	Repubblica Ceca	Rischio di scossa elettrica dovuto ad un isolamento inadeguato, rilascio eccessivo di corrente, diametro insufficiente per cavi e perni, protezione del cavo e fissaggio difettosi. Non conformità alle Direttive sul Basso Voltaggio e gli standards Europei rilevanti.	Prodotto bandito dal mercato per ordine delle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
110	giocattoli	Ref. GW 20/187	Neon Smile Face	yoyo ad acqua a forma di faccia sorridente, legato ad un anello di plastica tramite una corda elastica		week 29/04	Spagna	Se oscillato intorno alla testa la corda elastica si allunga considerevolmente e può avvolgersi intorno al collo del bambino causando lo strangolamento. Una volta attorcigliato, il cavo è difficile da rimuovere.	limportazione rifiutata dalla dogana.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
111	apparecchi a gas			19 accendini a forma di essere umani e animali. Alcuni di questi hanno anche il portachiavi		week 29/04	Portogallo	Tutti gli accendini presentano un rischio di ustioni e di fuoco, a causa dell'abuso del bambino dovuto all'apparenza che è probabile sia attraente per i bambini. Alcuni di loro hanno la loro apparenza di giocattolo rinforzata dagli effetti luminosi o sonori prodotti. Il rischio di ustioni è aumentato dall'assenza di alcuna etichettatura o istruzione su come la fiamma è prodotta.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
112	prodotti per l'infanzia		Emmaljunga Baby Edge	passellino da bambini		week 29/04	Svezia	Rischio di ferita poiché il freno può essere rilasciato inavvertitamente.	Richiamo volontario da parte del distributore per eseguire azioni correttive.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
113	prodotti per l'infanzia		Sofi	passellino da bambini		week 29/04	Svezia	Rischio di soffocamento: poiché l'attaccatura della parte tessile ha fallito il test degli standard rilevanti, c'è il rischio che il bambino possa spingersi fuori fra il tettuccio e la parte posteriore e quindi restare appeso.	Richiamo volontario da parte del distributore per eseguire azioni correttive.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
114	prodotti per l'infanzia		Eurobaby Duo Finesse Combi	passellino da bambini		week 29/04	Svezia	Rischio di soffocamento: poiché l'attaccatura della parte tessile ha fallito il test degli standard rilevanti, c'è il rischio che il bambino possa spingersi fuori fra il tettuccio e la parte posteriore e quindi restare appeso.	Richiamo volontario da parte del distributore per eseguire azioni correttive.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
115	apparecchi a gas			11 accendini ad imitazione di vari oggetti (frutta, sigarette, animali, etc.). 2 di essi hanno anche il portachiavi		week 30/04	Grecia	Tipo di rischio: ustioni e fuoco. L'apparenza di giocattolo è probabile sia attraente per i bambini. Il rischio di ustioni è aumentato dall'assenza di alcuna etichettatura o istruzione su come la fiamma è prodotta che può portare all'accensione accidentale se i bambini giocano con gli accendini.	Rifirimento del mercato vietato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
116	giocattoli	Ref. 58220		confezione da 4 sonagolini di plastica		week 30/04	Spagna	Tipo di rischio: soffocamento. Il giocattolo non è conforme alla direttiva sui giocattoli e agli standards europei rilevanti: nel caso di impatto o di caduta, i sonagolini possono rompersi e spezzarsi producendo piccole parti che possono essere ingerite, causando potenzialmente il soffocamento.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
117	oggetti per la casa		Woolworths	2 tipi di sedie pieghevoli da giardino in legno marrone		week 30/04	Regno Unito	Tipo di rischio: intrappolamento delle dita. Il meccanismo metallico di ripiegamento può provocare la perdita o ferite gravi alle dita degli utenti.	Ritiro volontario ed immissione sul mercato sospeso dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
118	oggetti per la casa	modello 900319	Homebase Lyndhurst Chair	sedia pieghevole da giardino in legno marrone		week 30/04	Regno Unito	Tipo di rischio: intrappolamento delle dita. Il meccanismo metallico di ripiegamento può provocare la perdita o ferite gravi alle dita degli utenti.	Ritiro volontario ed immissione sul mercato sospeso dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
119	giocattoli		Powerful laser pointer	puntatore laser a forma di pistola		week 30/04	Regno Unito	Tipo di rischio: ferita agli occhi. Il prodotto è classificato in modo errato: mentre appartiene alla categoria 3B è presentato come puntatore laser meno potente di categoria 2. Tali laser potenti comportano rischi potenziali per gli occhi.	Immissione sul mercato sospesa dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
120	imbarcazioni da diporto		Aquador HT 22 & C22	motoscafo per 6 persone con motore a 150kW o 165kW		week 30/04	Finlandia	Tipo di rischio: affondamento. Il drenaggio della cabina di guida porta nel vano dell'ancora che non è impermeabile. Quando l'acqua raggiunge un determinato livello, il vano dell'ancora perde nello scompartimento per le persone. L'acqua non può essere vista durante l'uso o il funzionamento del motoscafo. Oltre un determinato livello d'acqua interno, il motoscafo può affondare o essere soggetto ad un totale blackout (il motore si spegne, i sistemi elettrici non funzionano).	informazioni e misure correttive prese volontariamente dal fornitore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
121	giocattoli	NO.368A, NO.368B, NO.2011, NO.1122, NO.3318, NO.3318, NO.335, 95.03		7 giocattoli da trascinare a forma di brucco o di altri animali, composti da pezzi con rotelle legati con una corda che assembla parti grandi con perline e altri piccoli pezzi		week 31/04	Lituania	Ferita e soffocamento. Una volta sottoposte alle prove relative di resistenza, le molle delle antenne sono saltate fuori presentando superfici con punte taglienti e sono state rilasciate diverse piccole parti che presentano il rischio di soffocamento se ingerite.	L'immissione sul mercato è stata sospesa dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
122	materiale elettrico		Modello: Trust 1500P Soundwave	casce di amplificazione per il computer	Cina	week 31/04	Lituania	Scossa elettrica. Una volta sottoposte ai test rilevanti sono state segnalate le seguenti debolezze: interruttore fuorviante che può condurre a scossa elettrica; istruzioni di sicurezza insufficienti; assenza della marcatura richiesta.	L'immissione sul mercato è stata sospesa dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
123	oggetti per la casa	Ref. NOZ 3623203		anello portacandele con perline decorativo		week 31/04	Francia	Rischio d'incendio. Quando una candela è lasciata bruciare all'interno dell'anello, il prodotto si scioglie e può prendere fuoco.	Ritiro volontario dalla vendita da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
124	oggetti per la casa		Oxford hardwood chair (Tesco), Medway Bistro Set (Focus), Monaco chair -Oakwood chair	sedie pieghevoli da giardino in legno		week 31/04	Regno Unito	Ferite e intrappolamento delle dita. Il meccanismo metallico di ripiegamento può provocare la perdita o ferite gravi alle dita degli utenti. Non conformità agli standards rilevanti applicabili.	Ritiro volontario dalla vendita da parte dei rivenditori ed immissione sul mercato sospeso dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>

125	giocattoli		Brand: Children's Toys	3 modelli di giocattoli in PVC morbidi che schizzano (forma: paperelle e babmini con la palla)	Cina	week 32/04	Ungheria	Soffocamento. In tutti i casi una volta sottoposto ai test di resistenza, il dispositivo di schizzo è uscito fuori presentando rischi di soffocamento. In più i prodotti contengono gli ammorbidenti della plastica (ftalati - DEHP e DINP) vietati da una decisione della Commissione mirata ad evitare l'assimilazione di queste sostanze attraverso la saliva, dai bambini sotto i tre anni, per i giocattoli e gli articoli per l'infanzia progettati per essere disposti in bocca.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
126	giocattoli			sonagli, uno con un sole che ride e un lungo manico e l'altro con la faccia di un gattino	Cina	week 32/04	Ungheria	Soffocamento. Entrambi i sonagli non sono conformi alla direttiva sui giocattoli ed agli standard europei rilevanti: i manici sono troppo lunghi e, se messi in bocca, possono causare il vomito ed il soffocamento.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
127	giocattoli			sonagli a forma di uccellino dentro ad un cerchio	Cina	week 32/04	Ungheria	Soffocamento. Il sonaglio non è conforme alla direttiva sui giocattoli ed agli standard europei rilevanti: nel test di caduta il sonaglio si è rotto producendo piccole parti taglienti che, se messe in bocca, possono causare il soffocamento.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
128	giocattoli			sonagli a forma di coniglio con un lungo manico	Cina	week 32/04	Ungheria	Soffocamento. Il sonaglio non è conforme alla direttiva sui giocattoli ed agli standard europei rilevanti: il manico è troppo lungo e, se messo in bocca, può causare il vomito ed il soffocamento; nel test di caduta il sonaglio si è rotto producendo piccole parti taglienti che, se messe in bocca, possono causare il soffocamento.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
129	materiale elettrico	HP-AF065B83	Dell. 65-W Ac/DC Combination power adapter	adattatore di corrente elettrica	Cina	week 32/04	Irlanda	Scossa elettrica. Rischio di potenziale uso scorretto: un cavo di una terza parte una volta usato con l'adattatore potrebbe provocare un rischio di scossa potenziale. La spina di connessione non è progettata in modo adatto (chiusa): un connettore inadeguato può essere utilizzato con l'adattatore, che può provocare un rischio di scossa potenziale.	Il kit di ricambio che contiene cavi di corrente AC e DC sono stati forniti volontariamente dal produttore. Ai consumatori saranno fornite nuove istruzioni che li informano di usare soltanto connettori adeguati con l'adattatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
130	cosmetici	Lotto No. 3K21	ROSANCE X20	Olio aggrinzante forte	Francia	week 34/04	Germania	Il test mostra che il prodotto contiene 7.69g/100g della sostanza Hydrochinon, la quale non è permessa nei prodotti cosmetici in relazione alla legislazione sui cosmetici.	L'importatore dei prodotti nega alcuna connessione con il prodotto e non possiede una lista dei distributori. Le autorità regionali e locali hanno avviato una investigazione. Immissione sul mercato proibita.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
131	DPI	Modello: 0360	Arbeitshandshuhe	Guanti da lavoro professionali	Cina	week 34/04	Germania	Rischio per la salute dovuto alla composizione chimica del prodotto. Quando sottoposto ai test rilevanti, è stata rinvenuta una concentrazione alta di cromo.	In Germania il prodotto è stato venduto solo da una impresa e i lotti rimanenti sono stati richiamati dal distributore.	Non disponibile
132	prodotti per l'infanzia	Set CM - 0033414	Baby table Ware	Articoli per la cura del bambino	Spagna	week 34/04	Ungheria	Rischio per la salute. Il ciuccio e la cannuciaccontengono ftalato (2-ethylhexyl phthalate). Ciuccio: 47.25m/m% +5 rel.96. Cannuciac: 20.49 m/m% + rel.96.	Forniture vietate ai negozi dalle autorità. Richiamo dai consumatori ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm</a>
133	prodotti per l'infanzia	211098	Vidal BABY COLLECTION	Biberon e dosatore per il latte		week 34/04	Ungheria	Rischio per la salute. Il ciuccio contiene ftalato (2-ethylhexyl phthalate 47.73m/m% + rel.96).	Forniture vietate ai negozi dalle autorità. Richiamo dai consumatori ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm</a>
134	prodotti per l'infanzia	V0006331	Mundi China	Spugne da bagno per bambini	Spagna	week 34/04	Ungheria	Rischio di infortunio e soffocamento. I piccoli occhi delle spugne possono essere staccati.	Forniture vietate ai negozi dalle autorità. Richiamo dai consumatori ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm</a>
135	oggetti per la casa	KU4463SU / 1684633	Sandhurst Chair	Sedia da giardino parte di un corredo	Vietnam	week 34/04	Regno Unito	Alto rischio di infortunio da intrappolamento che potrebbe causare lo schiacciamento delle dita. Mancanza di alcun meccanismo che impedisca alle dita e alle mani il rischio di schiacciamento durante l'operazione di piegatura della sedia.	Sospensione notificata alle numerose imprese che vendono numerosi brand ma della stessa sedia con il meccanismo difettoso. Queste imprese sono state avvisate e gli è stato richiesto di rimuovere questo difetto del design.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week34.htm</a>
136	prodotti per l'infanzia	N° 658	Metal Toy-Baby	Sonagli a forma di chitarra e saxofono con lunghi manici		week 35/04	Ungheria	Rischio di soffocamento poiché il sonaglio, data la lunghezza del manico, può sbattere da qualche parte e piccole parti taglienti si possono staccare. Il sonaglio non è conforme alla direttiva sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità e ordine di richiamo dai consumatori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
137	prodotti per l'infanzia		Baby Plastic Bottle & Nipple	Biberon con due accessori	Cina	week 35/04	Spagna	Rischio di disidratazione o malnutrizione: le indicazioni di quantità sul biberon sono esagerate con il rischio di non dare al bambino il quantitativo sufficiente di acqua o latte. Il biberon non è conforme agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>
138	materiale elettrico	N° 22072	Deuzer	Macchina taglia mattonelle	Cina	week 35/04	Finlandia	Rischio di infortunio quando la macchina si accende improvvisamente in seguito ad una inappropriata resistenza elettrica del cavo di sostegno. Il prodotto non è conforme alla direttiva macchine e agli standard europei rilevanti.	Richiamo volontario dal mercato da parte dell'importatore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
139	oggetti per la casa		Christmas World - Table Decoration	Candele decorative		week 35/04	Regno Unito	Rischio di incendio quando le candele decorative sono accese se vengono usate candele più piccole di quelle richieste, o se le decorazioni sono montate inadeguatamente, o se un bambino introduce materiali che potrebbero incendiarsi. Inoltre vi è la presenza di piccole parti staccabili che potrebbero causare soffocamento.	Ritiro volontario dai distributori.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>
140	motori	BF6B e BF8A/B	Honda	Motore fuoribordo Honda	Giappone	week 35/04	Grecia	Rischio di infortunio quando il volano potrebbe presentare una sottile crepa. In alcune circostanze se il motore va molto veloce, il volano si può rompere e produrre frammenti.	Richiamo volontario dall'importatore e ricambio gratuito del volano.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>
141	materiale elettrico	FAGOR - CG812		Vaso di vetro per fare il caffè	Spagna	week 35/04	Spagna	Rischio di ustioni quando il manico in propilene del vaso si ammorbidisce e si stacca in alcuni casi a causa dell'elevato calore, con il rischio che il vaso cada e il liquido bollente si disperda.	Richiamo volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>

142	giocattoli	N° 2058		Giocattolo con filo a forma di cane giallo	Cina	week 35/04	Estonia	Rischio di soffocamento quando la pallina di plastica e le orecchie si rompono e producono piccole parti che possono essere ingerite; rischio di strangolamento dovuto all'eccessiva lunghezza del filo. Il giocattolo non è conforme alla direttiva sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità all'importatore, accompagnato dalla pubblicazione di indicazioni di pericolo.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>
143	prodotti per l'infanzia		"Winnie"	Seggiolone per bambini con posizioni regolabili	Cina	week 35/04	Francia	Rischio di infortunio dovuto all'instabilità (si potrebbe ribaltare). Il seggiolone non è conforme alla legislazione francese rilevante.	Ritiro volontario dal distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>
144	materiale elettrico	EGLO - 82538		Lampada da lettura da tavolo	Austria	week 35/04	Slovenia	Rischio di shock elettrico dovuto ad un inadeguato isolamento delle parti in tensione e ad incomplete informazioni e istruzioni. La lampada non è conforme agli standard europei rilevanti.	Richiamo volontario del prodotto.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week35.htm</a>
145	materiale elettrico			Lampada a muro con paralume in legno	Marocco	week 36/04	Germania	Rischio di shock elettrico; numerose connessioni in piombo possiedono solo l'isolamento di base. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Interruzione volontaria della vendita da parte dei venditori.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
146	motoveicoli	a)1000VVA, numeri VTMSDO2A03E020002, VTMSDO2A03E022789, VTMSDO2A04E030002, VTMSDO2A04E032701, VTMSDO2C04E500002, VTMSDO2C04E500361; b) 125V3/4, numeri VTMJC32A03E020242, VTMJC32A03E020804, VTMJC32A04E030002, VTMJC32A04E036038	Honda XL 1000cc e Honda XL 125cc	Motociclette Honda	Spagna	week 36/04	Spagna	Rischio di infortunio; la parte del meccanismo di esclusione non elimina l'ignizione e conduce il guidatore a utilizzare la motocicletta con tale parte nella posizione più basse, così potrebbe toccare per terra con possibilità di incidente.	Azioni correttive volontarie da parte del distributore; informazioni ai venditori e proprietari.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
147	materiale elettrico	Art. 35, codice a barre 8004032000351	ARDES/CICO	Fornello elettrico portatile	Italia	week 36/04	Slovenia	Rischio di shock elettrico e incendio; temperature eccessive in differenti parti e assenza di un cavo di ancoraggio che eviti tensione e torsione della cavo di alimentazione. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Richiamo volontario del prodotto.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
148	accessori auto	Eurocode: 8559AGNGYZ	SPLINTEX	Parabrezza per Volkswagen Beetle		week 36/04	Portogallo	Rischio di infortunio; in caso di incidente la giuntura di fissazione del parabrezza non potrebbe essere abbastanza resistente per mantenere il parabrezza al suo posto.	Azioni correttive volontarie da parte del distributore; informazioni ai venditori e proprietari.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
149	materiale elettrico	PW 110-9410 TOP, GBB2300; EAN 4.013.833.592.105	Grundig - Tharus 110	Televisione al plasma	Germania	week 36/04	Spagna	Rischio di infortunio; seguendo alcune installazioni con temperature specifiche, lo schermo frontale potrebbe staccarsi a causa di una scarsa adesione e rompersi.	Azioni correttive volontarie da parte del distributore; informazione ai consumatori e alla rete di distribuzione.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
150	accessori auto	ELISSE ESY REF 9416.64, MADL 9/182748 Art N°8627, 8620 BIG	"Citroen", "Tornado", "Big"	Tre tipi di porta sci magnetici per auto	Italia	week 36/04	Francia	Rischio di infortunio; il carico e gli accessori possono scivolare dal tetto del veicolo con rischio di incidente. Il prodotto non è conforme con gli standard rilevanti internazionali (ISO/DIS).	Richiamo volontario del prodotto e richiesta di azioni correttive dalle autorità.	Non disponibile
151	apparecchi a gas			Undici tipi di accendini con forme simpatiche e nuove	Cina	week 36/04	Cipro	Rischio di ustioni e incendio; l'apparenza di giocattoli rende i prodotti attrattivi per i bambini. Il rischio di ustioni è accresciuto dall'assenza di alcuna etichettatura o istruzioni su come si aziona il fuoco, quindi un bambino che gioca potrebbe azionare il fuoco senza accorgersene.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
152	giocattoli	5482 TI SCHIJNDEL	Pia Holland	Pupazzo a forma di cammello		week 36/04	Francia	Rischio di soffocamento dovuto al rilascio di piccole parti ed alla presenza di punti taglienti. Il giocattolo non è conforme alla direttiva sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Azioni correttive volontarie da parte del distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
153	prodotti per l'infanzia	Articolo N° 500.635.80-serie N° 0324-0325 2 (colore rosso); articolo N° 600.614.76- serie N° 0325 (colore blu)	"TASSA"	Lettilino per bambini	Svezia	week 36/04	Polonia	Rischio di infortunio e/o graffiatura; i bordi esposti alti del lettilino sono taglienti e le barre hanno una superficie irregolare. Il lettilino non è conforme agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato europeo da parte dei venditori e interruzione della produzione da parte del produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week36.htm</a>
154	oggetti per la casa	Ref. 9.075; 9.076; 9.078; 9.079	"Color Baby"	Set di accessori da bagno di plastica rigida con doppio superficie, nella quale intercapedine è presente un liquido trasparente e uno blu con delle piccole oche gialle che nuotano		week 37/04	Portogallo	Rischio di infortunio; il liquido trasparente contiene alta quantità di sostanze che presentano rischi per la salute se ingerite (misto di linear hydrocarbons saturi con la presenza di C10 - C12 branched-chain hydrocarbons saturi).	Sequestro da parte delle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week37.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week37.htm</a>
155	motoveicoli	CBR600RR3 ED: J H2PC37A*3M000001, JH2PC37A*3M0154161603; CBR 600RR4 ED JH2P C37A*4M100001, H2PC37A*4M101077 200; CBR600RR4 G: JH2PC37B*4M100031, JH2PC37B*4M110710 1075	Honda CBR 600 RR	Motocicletta Honda	Giappone	week 37/04	Spagna	Rischio di infortunio; un componente difettoso nel dispositivo di freno posteriore potrebbe compromettere la funzione di frenata.	Azioni correttive volontarie da parte del distributore; informazioni all'intera rete di distribuzione ed a tutti i proprietari.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week37.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week37.htm</a>
156	oggetti per la casa		"Windsor Hardwood High Back Folding Chair", "Kerswick Hardwood Low Back Chair", "Boston Folding Garden Chair"	Tre tipi di sedie in legno da giardino	Malesia e Vietnam	week 37/04	Regno Unito	Rischio di infortunio; il meccanismo metallico per la piegatura delle sedie potrebbe causare seri infortuni alle dita (rimanendo intrappolate).	Immissione sul mercato sospesa dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week37.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week37.htm</a>
157	cicli	Modello DY 2622 MTB 26	"Worker"	Bicicletta Mountain Bike	Cina	week 38/04	Repubblica Ceca	Rischio di infortunio; insufficiente efficienza dei freni specialmente durante la stagione piovosa (eccessiva distanza tra le ganasce dei freni). Il prodotto non è conforme agli standard ISO e DIN.	Vendita proibita dalle autorità.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
158	materiale elettrico			Presca con tre vani per spine		week 38/04	Repubblica Ceca	Rischio di shock elettrico; il cavo ha solo due fili nei due poli che non sono protettivi (mancanza di connessione a terra).	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week38.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week38.htm</a>
159	materiale elettrico	Ref. GF - 6438	"Rechargeable Flashlight"	Lampada ricaricabile portatile		week 39/04	Repubblica Ceca	Rischio di shock elettrico; parti in tensione accessibili durante la ricarica; cavo di alimentazione, fili, spina e isolamento inadeguati. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità; ritiro ordinato.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX

160	materiale elettrico	Ref. NTD 98210	"Electric lamp"	Lampada ricaricabile portatile	Cina	week 39/04	Repubblica Ceca	Rischio di shock elettrico; parti in tensione accessibili durante la ricarica; isolamento e spina inadeguati. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità; ritiro ordinato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week39.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week39.htm</a>
161	materiale elettrico	Ref. EM - 158	"US ARMY electriclamp"	Lampada ricaricabile portatile	Cina	week 39/04	Repubblica Ceca	Rischio di shock elettrico; parti in tensione accessibili durante la ricarica; isolamento, spina, sezione circolare del cavo inadeguati. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week39.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week39.htm</a>
162	apparecchi a gas			Accendini a forma di oggetti e animali, 15 modelli		week 40/04	Slovenia	Rischio di ustioni e incendio; l'apparenza di giocattoli rende i prodotti attrattivi per i bambini. Il rischio di ustioni è accresciuto dall'assenza di alcuna etichettatura o istruzioni su come si aziona il fuoco, quindi un bambino che gioca potrebbe azionare il fuoco senza accorgersene.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
163	giocattoli	Prodotto da Niagara Giocattoli S.p.a.		Cane con le ruote con un osso in bocca e un bastone per tirarlo	Italia	week 40/04	Germania	Rischio di soffocamento; i vetri possono essere staccati e sono molto piccoli. In più si possono rompere in tanti piccoli pezzi che possono essere ingeriti da un bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm</a>
164	materiale elettrico	a) Ref. ZY - 223; b) Ref. HS - 1088	a) "Mini Night Lamp"; b) "Dim Light Lighting"	Due modelli di lampade portatili per bambini		week 40/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico; le lampade presentano insicurezze in: fili e interruttore nel prodotto a), fili e spina per il prodotto b). Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm</a>
165	materiale elettrico	Ref. VL 45 SF, N° 69310090402	"Fakir"	Ventilatore elettrico con telecomando, tre velocità e movimento oscillatorio	Cina	week 40/04	Germania	Rischio di shock elettrico; inadeguato isolamento della sede e del piedistallo che potrebbero divenire in tensione. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Sospensione volontaria dalla vendita e prodotto richiamato dal produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week40.htm</a>
166	materiale elettrico	Modelli: WK 3480, WK 3481, WK 9658, WK 9659	"Severin"	Caraffa bollitore elettrica	Germania	week 41/04	Germania	Rischio di ustioni e incendio; il dispositivo di spegnimento potrebbe essere difettoso. Il prodotto si potrebbe surriscaldare e causare la totale evaporazione dell'acqua con il rischio di incendio.	Richiamo volontario dal produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
167	apparecchi a gas			50 modelli di accendini a forma di oggetti, animali, frutta.	Ungheria	week 41/04	Ungheria	Rischio di ustioni e incendio; l'apparenza di giocattoli rende i prodotti attrattivi per i bambini. Il rischio di ustioni è accresciuto dall'assenza di alcuna etichettatura o istruzioni su come si aziona il fuoco, quindi un bambino che gioca potrebbe azionare il fuoco senza accorgersene.	Proibiti dal mercato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm</a>
168	giocattoli	1) M260 A, 2) CYMA SIG SG 551 (P.2088+), 3) YS 208, 4) HUANG HE M 2000, 5) M659	1) Air Soft Gun, 2) Air Sport Gun, 3) Air Sport Gun, 4) Air Soft Gun, 5) Air Soft Gun	5 tipi di pistole giocattolo nere con munizioni gialle	Cina	week 41/04	Ungheria	Rischio di infortunio; eccessiva energia cinetica (superiore al permesso che è 0.08 J); il giocattolo non è conforme alla direttiva sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità e embargo ordinato dalle autorità doganali.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm</a>
169	automobili	Numero di serie: da 3000042 a 3073571	"Siena 1.6" e "Palio WE 1.6"	Automobili FIAT Siena e Palio		week 41/04	Polonia	Rischio di incendio; il condotto del carburante può danneggiarsi sfregando contro il filtro dell'aria con il conseguente rischio di perdite di carburante nel vano motore.	Informazioni e misure correttive prese volontariamente dal fornitore.	Non disponibile
170	materiale elettrico			Lampade da tavolo con la base a forma di orsetto		week 41/04	Spagna	Rischio di shock elettrico; caratteristiche delle sezioni dei fili edella fissazione insicure. In più il design simile ad un giocattolo espone i bambini a rischio di shock elettrico. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm</a>
171	accessori auto		"NOVEDADES LEIVA, S.L."	Corde elastiche per fissare i bagagli sulle auto con ganci di metallo	Cina	week 41/04	Spagna	Rischio di infortunio; insufficiente resistenza dei ganci di metallo che possono perdere la forma, rimbalzare e colpire l'utente. Il prodotto non è conforme agli standard rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	Non disponibile
172	motoveicoli	2000cc	KAWASAKI "VN 2000"	Motocicletta Kawasaki	Giappone	week 41/04	Spagna	Rischio di infortunio; il freno anteriore potrebbe essere compromesso quando il tubo del freno anteriore si incastra tra il parafrangente e la pinza del freno.	informazioni e misure correttive prese volontariamente dal fornitore.	Non disponibile
173	giocattoli		"Paili - PL - 08"	Bersaglio elettronico con sei frecce, otto giochi diversi e trenta opzioni	Cina	week 41/04	Spagna	Rischio di infortunio; punte taglienti non protette delle frecce. Il bersaglio appare come giocattolo quando questi accessori sono esclusi dalla normativa sui giocattoli. Mancanza di istruzioni e informazioni di sicurezza. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm</a>
174	giocattoli	a) TX - n° 0998CH, b) TX - n° 2119DY	"Victor", "Violent Storm"	Macchine radiocomandate con caricatore di batterie	Cina	week 41/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico; le parti in tensione sono accessibili e la forma della spina non è conforme agli standard europei. Mancanza e inappropriatezza delle informazioni, istruzioni e indicazioni dei pericoli.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week41.htm</a>
175	materiale elettrico	Trio 72, EAN 4006150870728	"Berg"	Lampada da esterno con all'interno tre neon doppi	Cina	week 42/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure: la connessione non è assicurata contro l'allentamento, possibile surriscaldamento. Se posizionata all'esterno non è molto resistente all'acqua. Mancanza di informazioni o informazioni sbagliate.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
176	prodotti chimici	n° 0306175	"Shoe Goo"	Colla per scarpe in tubetto da 110ml	USA	week 42/04	Francia	Rischio chimico. Eccessivo contenuto di toluene (Xn R20) e mancanza del simbolo di pericolo appropriato. La colla non è conforme con le direttive sulle sostanze pericolose e i preparati.	Ritiro volontario dal mercato.	Non disponibile
177	materiale elettrico	TN - 1C	"Intelligent Negative Impulse Depolarization Charger"	Caricatore per bicicletta elettrica (TORNADO TRD 18)	Cina	week 42/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. In alcune circostanze, le parti accessibili del caricatore possono essere connesse alle parti in tensione. Assenza di appropriate indicazioni di pericoli e informazioni. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
178	materiale elettrico	AM - 302	"AMC - AM - 302"	Mixer da cucina con sette velocità e due attrezzi attaccabili		week 42/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure: fissazione del filo finale, parametro della spina, connessioni elettriche interne. Il cibo può fuoriuscire dal mixer. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
179	materiale elettrico		"RJE 1500W"	Bollitore per acqua da inserire direttamente nel liquido	Taiwan	week 42/04	Lituania	Rischio di shock elettrico e incendio. Insufficiente sezione circolare e fissazione del cavo di alimentazione, spina insicura, insufficiente resistenza elettrica e mancanza di istruzioni. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa e embargo ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
180	materiale elettrico	MX - 162	"FUGISON - MX - 162"	Ferro da stiro		week 42/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio; insufficiente isolamento delle parti in tensione e della spina. Resistenza elettrica difettosa. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
181	materiale elettrico	RC 100A	"Supervision receiver"	Telecamera da sorveglianza con ricevitore	Cina	week 42/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure: voltaggio di alimentazione, connessioni di adattamento, spina (misura e forma) e isolamenti. Mancanza di informazioni. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Embargo ordinato dalle autorità doganali.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
182	motoveicoli	ZX - 10R, 1000cc da JKAZXT00CCA000156 a JKAZXT00CCA017977	Kawasaki "ZX - 10R, 1000cc"	Motocicletta Kawasaki	Giappone	week 42/04	Spagna	Rischio di infortunio. Una difettosa saldatura nella ruota anteriore potrebbe compromettere la sua resistenza.	Informazioni e misure correttive prese volontariamente dal distributore.	Non disponibile

183	materiale elettrico	ref. AA19A		Lampada da tavolo per bambini, raffigurante personaggi di cartoni animati e con sveglia	Cina	week 42/04	Cipro	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure: fissazioni del filo, spina (richiede un adattatore universale insieme alla lampada). Mancanza di informazioni. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Richiamo e ritiro ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
184	giocattoli		"Water YoYo Spider"	Yoyo ad acqua a forma di ragno		week 42/04	Lituania	Rischio di strangolamento. Quando fatto roteare intorno alla testa la corda elastica può attorcigliarsi al collo. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa dal distributore e embargo ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
185	materiale elettrico	ref. EAN 4045381109412	"Magna Lamp"	Lampada da tavolo a forma di uovo che sembra un acquario	Cina	week 42/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Insufficiente isolamento (parti in tensione esposte al contatto), inadeguata presa, sezione circolare dei fili e fissazioni insicure. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato ordinata dalle autorità e richiamo.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
186	giocattoli	Ref. 70.022.95 o 33.54.0010	"Hema"	Pupazzo da appendere con sette (elefante, stella, nuvole, palle)		week 42/04	Belgio	Rischio di strangolamento. La corda con le figure si può allungare facilmente e attorcigliarsi intorno al collo. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week42.htm</a>
187	apparecchi a gas	Modelli: 69481, 69484, 69483	"Camping Gas"	Tre tipi di attrezzature portatili per cucinare	Germania	week 43/04	Germania	Rischio di infortunio. La connessione al gas potrebbe non essere stretta e sicura. Il prodotto non è conforme alla direttiva sulle applicazioni a gas e agli standard europei rilevanti.	Richiamo volontario	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
188	attrezzature a pressione	Modello 51020, prodotto nel 2003	"CMEC"	Strumento a pressione	Cina	week 43/04	Germania	Rischio di infortunio. Saldatura sbagliata nella giuntura longitudinale del recipiente a pressione, che può improvvisamente rompersi. Il prodotto non è conforme alla direttiva sulle attrezzature a pressione e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa.	Non disponibile
189	materiale elettrico	Modelli: C, CX, M S, SL, CV, CT, CVX e CXT	"Siemens"	Telefoni cellulari Siemens		week 43/04	Grecia	Rischio di infortunio. Quando la batteria è scarica, le chiamate si interrompono automaticamente e il telefono emette un suono di spegnimento che se vicino all'orecchio può causare problemi all'udito.	Informazioni e azioni correttive da parte del produttore.	Non disponibile
190	attrezzature a pressione			Accendini a forma di oggetti e parti di corpo umano		week 43/04	Germania	Rischio di ustioni/incendio. L'apparenza di giocattoli e il suono dei prodotti esercita un'attrazione nei confronti dei bambini, i quali non sono consapevoli di come si accende la fiamma e che tale fiamma potrebbe causare incendi.	Proibiti dal mercato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
191	materiale elettrico	Modelli: 2684 (4 vani per spine) e 2687 (5 vani per spine)	"Socket Outlet"	Prese con 4 o 5 vani per spine	Cina	week 43/04	Islanda	Rischio di shock elettrico. Insufficiente sezione circolare dei conduttori e ancoraggio del cavo inadeguato. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Proibiti dal mercato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
192	giocattoli	Modello: 3940300	"Soleil Gifts"	Spugne da bagno per bambini rappresentanti una rana, una tartaruga e una patera		week 43/04	Islanda	Rischio di soffocamento. I piccoli occhi delle spugne si possono staccare. Rischio incrementato dall'apparenza naturale delle spugne. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato e informazioni da parte del produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
193	oggetti per la casa		"WT Waxy Facts - Salco Group PLS"	Set di tre palle di natale decorative	Cina	week 43/04	Islanda	Rischio di incendio. Lo strato colorato esterno può prendere fuoco a contatto con lo stoppino della candela, causando una colata di cera finché la candela rimane accesa. Le fiamme possono durare per 1 - 2 minuti.	Ritiro volontario dal mercato da parte dell'importatore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
194	apparecchi a gas	Modelli: AEG: 66201KF, 76301KF, 79301KF, 66300K. Electrolux: EHS 6651, EHS 6691X, EHS 6691U	"Electrolux AEG - Ceramic Glass, Touch Control Hob"	Piano cottura AEG	Germania	week 43/04	Irlanda	Rischio di ustione e incendio. Il piano potrebbe rimanere acceso anche quando l'interruttore è sulla parte "off" per via di un problema di software nel prodotto.	Azioni correttive prese dal produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
195	materiale elettrico	Modelli: 02K6549 (FRU N° 02K6550)		Adattatore AC per IBM ThinkPad computer	USA	week 43/04	Germania	Rischio di shock elettrico/incendio. Una saldatura difettosa nel cavo di input potrebbe produrre archi elettrici che causano surriscaldamento. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Richiamo volontario e informazioni da parte del produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
196	materiale elettrico	Modello: 90336		Lampada da tavolo rappresentante un orsetto verde		week 43/04	Francia	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure: interruttore, fissazione del filo e componenti in tensione accessibile. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato dal distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
197	oggetti per la casa		"Holzklappstuhl Rahaus"	Sedie pieghevoli da giardino in legno	Mauritius	week 43/04	Germania	Rischio di infortunio. La cerniera metallica potrebbe causare infortuni alle dita. Il prodotto non è conforme con gli standard applicabili rilevanti.	Richiamo volontario del prodotto da parte del produttore e immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
198	oggetti per la casa	Modello: Bertby - n° 380.472.10	"IKEA", Bertby	Credenza IKEA		week 43/04	Ungheria	Rischio di infortunio. Le viti non sono adeguate alla custodia del vetro. Le viti servono a fissare la parte alta della credenza. Le viti inadeguate non fissano bene la credenza al muro.	Immissione sul mercato sospesa e azioni correttive da parte del distributore.	Non disponibile
199	materiale elettrico		"INOVAC/PLINTHE LEC - Legrand"	Adattatore per spine (due pezzi)	Francia	week 43/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Parti in tensione facilmente accessibili, insufficiente fissazione della spina mentre si usa e insufficiente resistenza al calore. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa e embargo ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
200	automobili	Modelli prodotti dopo il 13/05/2003	"Citroen - C5"	Automobile Citroen C5	Francia	week 43/04	Irlanda	Rischio di infortunio. In determinate condizioni (lunghe distanze, condizioni impegnative) l'alluminio pressato delle ruote potrebbe presentare rischi di rottura.	Informazioni volontarie e azioni correttive da parte del produttore.	Non disponibile
201	materiale elettrico	Modello: RCY - 12 - 1000W	"Liuks"	Asciugacapelli elettrico	Cina	week 43/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Parti in tensione facilmente accessibili e mancanza di informazioni di sicurezza (simboli di pericolo e misure precauzionali). Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa e embargo ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
202	materiale elettrico	Modello: HQ404 fino a HQ408		Batteria per Apple PowerBook G4	USA	week 43/04	Ungheria	Rischio di incendio e ustioni. La batteria si può surriscaldare e potrebbe porre seri rischi di incendio combustione.	Richiamo volontario del prodotto dal produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
203	giocattoli			Sonagli di plastica con quattro palline	Polonia	week 43/04	Estonia	Rischio di infortunio e soffocamento. Il sonaglio presenta caratteristiche insicure nella resistenza meccanica. In caso di impatto le palline si possono rompere in tanti piccoli pezzi taglienti i quali possono essere introdotti nella gola dai bambini. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro e appropriate informazioni ordinate dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week43.htm</a>
204	materiale elettrico		"Electric joss stick"	Diffusore di incenso da 220v	Cina	week 44/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure del prodotto: parti in tensione accessibili, fissazione del filo contro la trazione e la torsione insufficiente, mancanza di informazioni (voltaggio, watt, produttore, guida all'utilizzo...). Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
205	giocattoli	N°125	"Car-rabbit"	Giocattolo a forma di macchina guidata da un coniglio con un filo per tirarlo.		week 45/04	Lituania	Rischio di infortunio. Caratteristiche insicure: eccessiva lunghezza del filo, insufficiente resistenza meccanica, presenza di pezzi troppo piccoli. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>

206	materiale elettrico		"Sunny"	Cinque prolunghe bianche	Giappone	week 45/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insicure: inadeguato cavo di ancoraggio, possibile contatto con le parti in tensione, assenza di connessione a terra. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
207	materiale elettrico	TL-160	"Set Artist Lamp"	Lampada da tavolo		week 45/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico/incendio. Insufficiente sezione circolare del filo, insicuro sostegno della lampada, possibile contatto con le parti in tensione, insufficiente resistenza al calore. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
208	materiale elettrico		"Seabed World Lamp Lighting Move"	Lampada decorativa rappresentante paesaggi marini		week 45/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico/incendio. Insufficiente sezione circolare del filo; conduttori interni, sostegno della lampada e tubo del neon insicuri; possibile contatto con le parti in tensione; insufficiente resistenza al calore. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
209	materiale elettrico	N° 6813	"Rainbow Lamp"	Lampada da tavolo		week 45/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico/incendio. Insufficiente sezione circolare del filo, insicuro sostegno della lampada, possibile contatto con le parti in tensione, insufficiente resistenza al calore. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
210	materiale elettrico			Lampada da tavolo con variatore di luminosità e corpo elastico per muoverla		week 45/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico/incendio. Insufficiente sezione circolare del filo, insicuro sostegno della lampada, possibile contatto con le parti in tensione, insufficiente resistenza al calore del paralume. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
211	materiale elettrico	N° PM2665	"Clatronic - Palomitero"	Macchina per fare i popcorn	Germania	week 45/04	Spagna	Rischio di shock elettrico/ustioni. Superfici roventi accessibili e insufficiente isolamento elettrico. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti. In più, il design del prodotto pone i bambini a rischio di shock elettrico, trattando il prodotto come un giocattolo quando questo è attaccato alla spina.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
212	materiale elettrico			Apparecchio per il lavaggio dei piedi	Regno Unito	week 45/04	Germania	Rischio di shock elettrico. L'apparecchio lavora a 24v ma il dispositivo di innesto sulla bobina (unità di elettrolisi) lo conduce ad un inappropriato contatto e può essere connesso al dispositivo di innesto da 230v. Mancanza di istruzioni e informazioni di sicurezza. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
213	giocattoli	EAN 8713219184431	"Funny Bubble Putty"	Bolla giocattolo	Cina	week 45/04	Germania	Rischio chimico. Il contenuto di acido bórico comporta un rischio se il prodotto è messo in bocca o ingerito.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
214	giocattoli		"Little Bears"	Orsetto di plastica	Cina	week 45/04	Spagna	Rischio di infortunio/soffocamento. Il prodotto presenta aree taglienti e piccoli pezzi si possono staccare ed essere ingeriti da un bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
215	materiale elettrico	TW 500 W	"Effe - Schott"	Macchina per il caffè elettrica	Cina	week 45/04	Germania	Rischio di shock elettrico/incendio. Caratteristiche interne insicure come l'inadeguata fissazione del filo e la sua sezione circolare. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
216	materiale elettrico	N° 3686887005153		Lampada da tavolo	Cina	week 45/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. Insufficiente isolamento fissazione e protezione dei fili; presa della lampada insicura; insufficiente stabilità. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
217	materiale elettrico		"Est"	Adattatore per spine	Giappone	week 45/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. Parti vintensione facilmente accessibili e mancanza di isolamento delle spine. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
218	materiale elettrico	HS - AJ08	"Heshi - Led"	Lampada da notte		week 45/04	Ungheria	Rischio di incendio. Insufficiente resistenza al calore della copertura della lampada. Il voltaggio indicato non è conforme al voltaggio ungherese (230v). Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
219	materiale elettrico	N°121	"Ling Long"	Saldatore per ferro portatile		week 45/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico/ustioni. Parti in tensione accessibili; resistenza elettrica e diametro delle spine insufficienti; mancanza di istruzioni e informazioni. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
220	materiale elettrico	HT - 3101	"Ho Tin Plastic & Electronics"	Pistola elettrica per incollare		week 45/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico/ustioni. Protezione e fissazione del filo inadeguate; insufficiente diametro delle spine da presa; mancanza di informazione e assenza di istruzioni in ungherese. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
221	prodotti per l'infanzia		"KATERINA"	Letino per bambini di dimensioni 1200 x 595 x 847mm	Polonia	week 45/04	Repubblica Ceca	Rischio di infortunio. Caratteristiche insicure concernenti la stabilità, la robustezza delle sponde e delle parti rimovibili. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
222	oggetti per la casa	Modelli: 4000.548.40; 17128; 16592	"IKEA"	Sedia per ragazzi	Svezia	week 45/04	Svezia	Rischio di soffocamento. I piccoli piedi di plastica rossi possono essere staccati ponendo rischio per i bambini di meno di tre anni in contatto con il prodotto (anche se la sedia è progettata per bambini da tre anni in su).	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
223	prodotti per l'infanzia	BBW 1257	"Happy Baby - Baby walker, B & B"	Girello per bambini	Italia	week 45/04	Repubblica Ceca	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza al fuoco; possibilità di infortunio alle dita tra il piano per giocare ed i giocattoli; assenza di istruzioni e indicazioni per l'uso; raggio dell'angolo di meno di 2mm. Il prodotto non è conforme con gli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario del prodotto e marketing proibito dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
224	prodotti per l'infanzia	T 1082F	"Jogy - Dema"	Girello per bambini	Slovacchia	week 45/04	Repubblica Ceca	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza al fuoco; parti taglienti sulle parti metalliche della seduta; assenza di istruzioni per l'uso e indicazioni di pericoli. Il prodotto non è conforme con gli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario del prodotto e marketing proibito dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
225	prodotti per l'infanzia	C - V 230	"Grillo - Cam"	Girello per bambini	Italia	week 45/04	Repubblica Ceca	Rischio di infortunio. Altezza della seduta inadeguata; assenza di indicazioni di pericolo. Il prodotto non è conforme con gli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario del prodotto e marketing proibito dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week45.htm</a>
226	prodotti per l'infanzia	N° 8403	"ABCN Design - Walker Bus - Baby walking frame"	Girello per bambini	Germania	week 45/04	Repubblica Ceca	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza al fuoco; parti taglienti sul piano da gioco; assenza di indicazioni di pericoli; altezza della seduta inadeguata. Il prodotto non è conforme con gli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario del prodotto e marketing proibito dalle autorità.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
227	materiale elettrico			Apparecchio ad ultrasuoni repellente per insetti	Cina	week 46/04	Spagna	Rischio di shock elettrico. Isolamento dei conduttori interni inadeguato; le spine delle prese possono essere rimosse facilmente e i connettori sono fissati in modo insicuro. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX

228	prodotti chimici		"Bio Nova"	Soluzione a base di acido fosforico per ridurre il PH, usata per il giardinaggio	Olanda	week 46/04	Francia	Rischio di irritazione della pelle e degli occhi. Data la concentrazione di acido fosforico, il preparato dovrebbe essere marcato con il simbolo di pericolo "X" e con la frase "Irritating to eyes and skin".	Ritiro volontario dal mercato.	Non disponibile
229	automobili	Tutte le versioni	Renault Master II	Veicolo commerciale Renault Master II	Francia	week 46/04	Spagna	Rischio di infortunio. I comandi di sterzo non sono perfettamente adatti. Le vibrazioni potrebbero influenzare negativamente il controllo del veicolo.	Informazioni volontarie e azioni correttive da parte del distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm</a>
230	tessili	CB 2200055922335	"Toty line - PML-PP"	Vestitino per bambini	Cina	week 46/04	Spagna	Rischio di soffocamento. I bottoni possono essere facilmente staccati e porre rischi di soffocamento se il bambino li ingerisse.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm</a>
231	tessili	CB 2200047707988, N° 38580	"VISTO BUENO"	Vestitino per bambini	Cina	week 46/04	Spagna	Rischio di soffocamento. I bottoni possono essere facilmente staccati e porre rischi di soffocamento se il bambino li ingerisse.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm</a>
232	tessili	CB 2200055922335	"Orchestra"	Vestitino per bambini	Cina	week 46/04	Spagna	Rischio di soffocamento. I bottoni possono essere facilmente staccati e porre rischi di soffocamento se il bambino li ingerisse.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	Non disponibile
233	cosmetici	Campioni identificati con la lettera T e V, da V001 a V0299, tutti i formati	"Torvalcream"	Crema idratante	Spagna	week 46/04	Spagna	Rischio di infezione. La crema può essere contaminata dal fungo "Fusarium solani"	Ritiro ed immissione sul mercato momentaneamente sospesa dalle autorità	Non disponibile
234	materiale elettrico	CN 85 44 51 90, a) BS 1363/A 0304, b) BS 1363/A 0210		Tre modelli di spine elettriche (da 2, 4, 6 vani per spine)	Cina	week 46/04	Polonia	Rischio di shock elettrico. Possibile insufficienza della resistenza termica delle parti termoplastiche dei prodotti. I prodotti non sono conformi agli standard europei rilevanti.	Publicazione di appropriate indicazioni di pericolo ordinata dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week46.htm</a>
235	materiale elettrico			Lampada da tavolo elettrica con paralume in pelle venduta come apparecchio non elettrico; il dispositivo elettrico è a parte	Marocco	week 47/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Insufficiente isolamento elettrico, possibile esposizione delle parti in tensione. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
236	materiale elettrico			Lampada da muro con paralume in pelle venduta come apparecchio non elettrico; il dispositivo elettrico è a parte	Marocco	week 47/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Insufficiente isolamento elettrico, possibile esposizione delle parti in tensione. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm</a>
237	accessori auto	"BF Goodrich" prodotti da 11/04/04 a 24/04/04, modelli DOT 1504 e DOT 1604, misure: a) 33X12.50R15 108 R BF Goodrich All-Terrain T/AKORWL, b) lt235/70R16 104 S BF Goodrich All-Terrain T/AKORWL, c) LT235/75R15 104 S BF Goodrich All-Terrain T/AKORWL	Pneumatici "BF Goodrich"	Pneumatici "BF Goodrich" per veicoli SUV 4X4	USA	week 47/04	Polonia	Rischio di infortunio. Un difetto tecnico può causare la vibrazione degli pneumatici la quale potrebbe portare alla separazione dalla barra d'acciaio, perdendo così le caratteristiche di sicurezza del prodotto.	Informazioni volontarie e azioni correttive da parte dell'importatore.	Non disponibile
238	automobili	Prodotti da Giugno 2001 a Dicembre 2003, numeri da 7000001 a 7358857	FIAT Ducato	Van FIAT Ducato	Differenti stabilimenti europei	week 47/04	Polonia	Rischio di infortunio. Il tubo anteriore flessibile dei freni può danneggiarsi con il contatto con altre parti del motore o del veicolo. Il danneggiamento poi potrebbe causare perdite di fluido.	Informazioni volontarie e azioni correttive da parte del distributore.	Non disponibile
239	oggetti per la casa	GENCODE 8 711295 384936	"Transatlantique"	Sedia da spiaggia con struttura metallica e tessuto in "Texaline", di dimensioni 25x127x86cm		week 47/04	Francia	Rischio di infortunio. Pericolo per le dita nel dispositivo richiudibile. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario da parte del distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm</a>
240	armi		"Sako 75" e "Tikka T3"	Fucili da caccia	Finlandia	week 47/04	Finlandia	Rischio di infortunio. Un difetto tecnico può causare la rottura del tamburo.	Ritiro volontario dal mercato, informazioni ai clienti e azioni correttive.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm</a>
241	giocattoli	N° 6665B	"Musical Rainbow Tower"	Torre di anelli di plastica colorata ed effetti sonori, marcata per bambini al di sopra di tre anni	Cina	week 47/04	Estonia	Rischio di infortunio. L'asse della piramide può essere staccato dando così accesso alla fonte dei suoni a sei assi interni taglienti. Le indicazioni di pericolo non sono sufficienti per prevenire incidenti per alcuni gruppi di utilizzatori. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Informazioni ai clienti e ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week47.htm</a>
242	automobili	Prodotte da Maggio 2003 a Ottobre 2003, numeri da 0000237 a 0057205	FIAT Panda	Automobile FIAT Panda	Polonia	week 47/04	Polonia	Rischio di infortunio. Il sistema che controlla gli air bag può causare, in determinate circostanze, un funzionamento sbagliato delle cinture di sicurezza e degli air bag.	Informazioni volontarie e azioni correttive da parte del distributore.	Non disponibile
243	attrezzatura sportiva	Codici: U80098300, U80098400, U800988110	"SHIMANO"	Sistema frenante per biciclette Shimano	Giappone	week 47/04	Grecia	Rischio di infortunio. Possibile distacco dell'impianto dalla parte alta del freno, che potrebbe compromettere la funzione frenante.	Informazioni volontarie e azioni correttive da parte del distributore.	Non disponibile
244	materiale elettrico	Ref. JH - HB - 018	"Aquarium Tropical Lamp"	Lampada da tavolo a forma di acquario	Cina	week 48/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Interruttore e sostegno non sicuri; parti in tensione accessibili. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
245	giocattoli	N° 1038 - EAN 4008671010386	"Mosaik"	Puzzle di legno	Germania	week 48/04	Germania	Rischio chimico. Il giocattolo contiene livelli eccessivi di formaldeide (tossica in caso di inalazione, contatto con la pelle e ingestione). Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm</a>
246	materiale elettrico	Ref: 491102, N° 1808656, EAN 4710723466910	"Landia"	Lampada alogena portatile	Cina	week 48/04	Germania	Rischio di shock elettrico. La lampada possiede due spine di connessione. Quella non utilizzata è insicura poiché è mal protetta dal coperchio. Le parti in tensione nelle immediate vicinanze dell'interruttore divengono facilmente accessibili. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm</a>
247	apparecchi a gas			Accendini a forma di animali, oggetti e alcuni riproduttori di suoni (sei modelli)		week 48/04	Portogallo	Rischio di ustioni e incendio. L'apparenza da giocattoli e i suoni rendono gli accendini attrattivi per bambini che non sono al corrente degli effetti potenziali della fiamma, giocando con essi.	Proibiti dal mercato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm</a>
248	giocattoli		"3310 LCD"	Telefoni cellulari giocattolo che emettono suoni	Cina	week 48/04	Estonia	Rischio di infortunio. Il suono che viene emesso eccede i limiti consentiti e potrebbe danneggiare l'udito dei bambini. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Sospensione dell'immissione sul mercato volontaria; informazione e ritiro ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week48.htm</a>
249	fuochi d'artificio	Ref. N° 3600	"Wildfire Double Break Rocket"	Razzo fuoco d'artificio	Cina	week 48/04	Danimarca	Rischio di infortunio. Il prodotto potrebbe partire da solo, spontaneamente, ed esplodere.	Ritiro volontario dal mercato da parte dell'importatore.	Non disponibile
250	fuochi d'artificio	Ref. N° 3602	"Wildfire Triple Break"	Razzo fuoco d'artificio	Cina	week 48/04	Danimarca	Rischio di infortunio. Il prodotto potrebbe partire da solo, spontaneamente, ed esplodere.	Ritiro volontario dal mercato da parte dell'importatore.	Non disponibile

251	prodotti per l'infanzia		"LULU II"	Altalena per bambini in metallo e tessuto	Polonia	week 49/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Le dita del bambino possono finire tra il banco smontabile e la struttura di metallo durante l'uso dell'altalena.	Ritiro volontario dal mercato e richiamo dai distributori.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
252	giocattoli		"Super Cap Gun"	Pistola giocattolo che spara munizioni di plastica	Cina	week 49/04	Spagna	Rischio di infortunio. Mancanza del tappo protettivo nel tamburo: quando viene scaricata si verifica un flash a protezione della fiamma. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm</a>
253	giocattoli	NB* 2038	"Super Gun children's machine rifle"	Fucili giocattolo con baionetta e tracolla	Cina	week 49/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Eccessiva energia cinetica dei proiettili. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato fermata volontariamente dal distributore erichiamo volontario dei prodotti.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm</a>
254	materiale elettrico	a) DK - HMS - 410 - desk - lamp; b) wall - lamp; c) DK - BTE - 455 - chandelier; d) chandelier	"Omeks bzw - Omex"	Quattro tipi di lampade elettriche	Turchia	week 49/04	Germania	Rischio di shock elettrico: a) + d) fili danneggiati e interrotti; possibili contatti con parti in tensione; parti taglianti nella presa; a) mancanza di effettiva fissazione del cavo; b) insufficiente sezione circolare del filo; fili non differenziati; c) + d) assenza di connessione a terra. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato e immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm</a>
255	materiale elettrico	a) EAN 4 20826028 1580 Electric aquarium; b) EAN 4 20826028 1603 Aquarium lighting; c) EAN 4 20826028 1573 Seabed World Lamp	Rota Ting Lamp	Tre tipi di lampade che ricreano acquari	Cina	week 49/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Caratteristiche insufficienti per la fissazione del filo; parti in tensione accessibili; insufficiente sezione circolare del filo; istruzioni solo in inglese.	Ritiro volontario dal mercato e immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm</a>
256	materiale elettrico		"YL - 2605"	Lampada elettrica per l'illuminazione notturna	Cina	week 49/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. Insufficiente resistenza elettrica della lampada; parti in tensione possono divenire accessibili; uso di lampadine non consentite. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week49.htm</a>
257	materiale elettrico		"SR - 810HN"	Pentola elettrica per la cottura del riso	Tailandia	week 50/04	Germania	Rischio di shock elettrico. Assenza del morsetto conduttore protettivo e di connessione a terra; mancanza di contatti sicuri nella presa; in alcune circostanze il rivestimento di metallo può diventare accessibile; assenza della marcatura CE; istruzioni solo in thailandese. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato sospesa volontariamente.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
258	attrezzatura sportiva		"Juststart"	Monopattino con borsa per trasportarlo		week 50/04	Germania	Rischio di infortunio. Il monopattino, creato per gli adulti, non possiede la sufficiente resistenza meccanica e si può rompere in caso di improvviso cambio di direzione o frenata; non indicato il massimo carico; uso illecito della marcatura CE; indicazioni e pericoli scritti solo in inglese.	Ritiro volontario dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
259	materiale elettrico	numero 260/5496	"Playboy"	Minifrigo con i marchi di Playboy	Regno Unito	week 50/04	Irlanda	Rischio di shock elettrico. Cavo di connessione non sicuro; possibili contatti con le parti in tensione. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa; prodotto volontariamente richiamato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
260	materiale elettrico	N° 50 367	"Legrand"	RCCB, circuito per interrompere la corrente bipolare residua	Francia	week 50/04	Repubblica Ceca	Rischio di shock elettrico. Insufficiente distanza tra le due parti conduttrici nei contatti relè. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
261	giocattoli	N° 8053, EAN 6923362980534	"Baby Play Center TOYSPRO"	Scatola giocattolo multi attività	Cina	week 50/04	Regno Unito	Rischio di soffocamento. Insufficiente resistenza di alcuni piccoli pezzi (emisferi numerati) che si possono staccare ed essere ingeriti da bambini sotto i 36 mesi. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario e richiamo dall'importatore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
262	giocattoli	N° 144881	"Houten speeltrain"	Trenino giocattolo in legno		week 50/04	Belgio	Rischio di soffocamento. Piccoli pezzi (ruote e assi delle ruote) si possono staccare ed essere ingeriti dai bambini. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente interrotta dal distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
263	oggetti per la casa			Dieci tipi di portacandele decorativi		week 50/04	Finlandia	Rischio di incendio. Quando una candela è lasciata bruciare per intero, il portacandela potrebbe incendiarsi.	Indicazione, volontaria, di non lasciare bruciare la candela completamente.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
264	materiale elettrico		"35 Pearl Lights"	Catena di lucine da 35	Cina	week 50/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio. Insufficiente sezione circolare del conduttore; presa insicura che non risponde a tutti i minori valori; insufficiente resistenza elettrica e agli incendi; mancanza di indicazioni o scritte solo in inglese. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
265	materiale elettrico		"50 Pearl Lights"	Catena di lucine da 50	Cina	week 50/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio. Insufficiente sezione circolare del conduttore; presa insicura che non risponde a tutti i minori valori; insufficiente resistenza elettrica e agli incendi; mancanza di indicazioni o scritte solo in inglese. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week50.htm</a>
266	macchine	4618 ER, N° C 300271, prodotti nel 2003, EAN 3345970841268	"Gardol"	Tagliaerba	Francia	week 51/04	Germania	Rischio di infortunio. Possibile espulsione di oggetti, mentre è in lavoro, al di sopra della linea ammessa di 450mm. Lo strumento non è conforme alla direttiva macchine e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato dal venditore.	<a href="#">EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX</a>
267	macchine	3814 E, N° B 301516, prodotti nel 2003, EAN 3345970847390	"Gardol"	Tagliaerba	Francia	week 51/04	Germania	Rischio di infortunio. Possibile espulsione di oggetti, mentre è in lavoro, al di sopra della linea ammessa di 450mm. Lo strumento non è conforme alla direttiva macchine e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato dal venditore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
268	strumenti elettronici		Automan, Alcosafe, Alcooguide, Alcootest, ETHYLO, TESTALCO	Analizzatore elettronico per testare la presenza di alcool nel corpo (sedici modelli)		week 51/04	Francia	Rischio di infortunio. I risultati che si ottengono dal prodotto sono al di sotto della reale concentrazione di alcool, o sono inaffidabili. Come conseguenza l'uso di questo strumento accresce il numero di incidenti stradali.	Informazioni ai consumatori volontarie da parte del distributore e sospensione obbligata dell'immissione sul mercato ordinata dalle autorità.	Non disponibile
269	attrezzi da lavoro	N° 30-04-83-01	"ALPOS 3+1"	Scala in alluminio	Slovenia	week 51/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza della struttura che può piegarsi causando cadute dalla scala. La scala non è conforme agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato e richiamo del prodotto.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
270	attrezzi da lavoro	TYP 4 10 Code 104	"Hobby - Metal Merdividen"	Scala		week 51/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza della struttura, dei pioli e della piattaforma; insufficiente distanza del manico dalla piattaforma; presenza di angoli taglienti; distanza irregolare dei pioli. La scala non è conforme agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
271	materiale elettrico	LK - 158	"US ARMY"	Torcia elettrica con caricatore		week 51/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio. Possibile contatto dei fili interni con parti taglienti; insufficiente isolamento e fissazione dei fili; parti in tensione possono divenire in tensione; insufficiente resistenza elettrica e agli incendi. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>

272	materiale elettrico	MM 180	"U.S. Blaster"	Sistema audio multimediale	Cina	week 51/04	Finlandia	Rischio di shock elettrico. Insufficiente spazio tra le parti in tensione; insufficiente resistenza elettrica; l'interruttore funzionale non separa l'apparato principale dagli altri. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
273	materiale elettrico		"ESTRELLA JUMBO"	Catena con 28 lampadine	Cina	week 51/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio. Insufficiente sezione circolare del conduttore; presa insicura; insufficiente resistenza elettrica e agli incendi; insicura fissazione e protezione del filo; presenza di punti taglienti. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
274	giocattoli	N° 924K	"Happy Hippo"	Giocattolo con le ruote a forma di ippopotamo	Cina	week 51/04	Lituania	Rischio di soffocamento. Insufficiente resistenza di piccoli pezzi che possono staccarsi ed essere ingeriti da un bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
275	giocattoli	N° 2039	"Animal Set"	Giocattolo con le ruote a forma di cane	Cina	week 51/04	Lituania	Rischio di soffocamento. Insufficiente resistenza di piccoli pezzi che possono staccarsi ed essere ingeriti da un bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
276	giocattoli	N° 398-A	"Toys"	Giocattolo con le ruote a forma di drago con una corda	Cina	week 51/04	Lituania	Rischio di soffocamento. Insufficiente resistenza di piccoli pezzi che possono staccarsi ed essere ingeriti da un bambino; eccessiva lunghezza della corda. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
277	materiale elettrico	BR 1190	"Brown King - Imperial"	Asciugacapelli elettrico con tre accessori		week 51/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico. Insufficiente sezione circolare dei fili per i cavi di connessione al circuito principale; eccessivo diametro delle prese. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week51.htm</a>
278	oggetti per la casa	N° 01216752; EAN 4018035673690	"Silex - Baerensee"	Sedia da giardino in legno pieghevole	Vietnam	week 52/04	Germania	Rischio di infortunio. Rischio di incastrare le dita nel meccanismo per richiudere la sedia.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
279	accessori auto	E1 R44 03 301160; EAN 4009749286603, EAN 4009749266155, EAN 4009749266179, EAN 4009749287815	"Kiddy Top Safe"	Seggiolino per auto per bambini	Germania	week 52/04	Germania	Rischio di infortunio. In caso di incidente, il sistema di fissaggio del seggiolino al sedile (ISOFIX) può non reggere.	Richiamo volontario e informazioni da parte del produttore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
280	materiale elettrico	N° 422	"Air Monster Electric Fans"	Ventilatore elettrico		week 52/04	Slovacchia	Rischio di shock elettrico. Insufficiente protezione delle dita dalle parti rotanti; insufficiente sezione circolare del filo; insufficienza dell'isolamento delle spine; eccessive temperature dentro l'apparecchio. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario e informazioni ai consumatori.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
281	giocattoli	AF - 137		Fucile con baionetta da sub giocattolo	Cina	week 52/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Eccessiva energia cinetica dei proiettili; mancanza di informazioni e indicazioni di pericoli. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa e richiamo promosso dall'esportatore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
282	giocattoli			Fionda giocattolo da 1,49Lt	Cina	week 52/04	Lituania	Rischio di infortunio. Eccessiva energia cinetica dei proiettili; uso abusivo della marcatura CE.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	Non disponibile
283	tessili		"Joy Joy"	Calzature da interni per bambini con suola in gomma e tomaia in tessuto	Cina	week 52/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. La suola eccessivamente liscia può causare cadute inaspettate. Le calzature non sono conformi alle richieste degli standard rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
284	giocattoli	N° 819		Giocattoli da stringere a forma di rana e ape		week 52/04	Lituania	Rischio di infortunio e soffocamento. Il giocattolo può rilasciare piccole parti che possono essere ingerite da un bambino, mentre altre parti si possono rompere in tanti piccoli pezzi taglienti. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
285	giocattoli	N° 2039		Giocattolo con ruote e corda da tirare		week 52/04	Lituania	Rischio di soffocamento e strangolamento. Alcuni pezzi possono rompersi rilasciando piccoli pezzi che possono essere ingeriti da un bambino; eccessiva lunghezza della corda che può anche formare un cappio. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
286	oggetti per la casa	EAN 2006071679006	"Lampenoel"	Lampada ad olio decorativa		week 52/04	Germania	Rischio chimico. L'olio contiene Hydrocarbons che possono essere ingeriti da un bambino; il tappo non è anti-bambino. Il prodotto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
287	oggetti per la casa	EAN 4016657151787	"Duftkerzen"	Candele decorative in vari colori	Cina	week 52/04	Germania	Rischio di incendio. Lo stoppino della candela è molto vicino al contenitore e questo può surriscaldarsi causando l'incendio; cera liquida può fuoriuscire.	Richiamo volontario dall'importatore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
288	materiale elettrico	E3-0057; EAN 4893447620124	"MVP Super Line-Work light"	Lampada da lavoro con cinque metri di filo	Cina	week 52/04	Ungheria	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza al fuoco della copertura termoplastica della lampada. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
289	materiale elettrico	a) GT2016-A e GT2016-B; b) GT2006-A e GT2006-b	"Guo Tai"	Lampade da tavolo con orologio (due tipi)	Cina	week 52/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio. I cavi principali possiedono solo un isolamento di base; insufficiente sezione circolare dei fili; inadeguate le spine di connessione e le fissazioni al filo; insufficiente resistenza al fuoco. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
290	materiale elettrico	a) LNC-M/008, b) LNC-M/003, c) LNC-M/012, d) LNC-M/013, e) LNC-M/020, f) LNC-M/009, g) LNC-M/014	a) Ladybird, b) Sitting Ladybird, c) Cow, d) Little Elephant, e) Pig, f) Parrot, g) Snail	Lampade da tavolo a forma di vari animali	Polonia	week 52/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Data la loro apparenza di giocattoli, i bambini potrebbero trattarli di conseguenza. I prodotti non sono conformi agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week52.htm</a>
291	materiale elettrico	LNC - M/010	"Caterpillar - DAPI LAMP"	Lampada da tavolo a forma di bruco	Polonia	week 53/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Data la loro apparenza di giocattoli, i bambini potrebbero trattarli di conseguenza. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	EUROPA - Consumer Affairs - RAPEX
292	materiale elettrico	LNC - M/011	"Frog - DAPI LAMP"	Lampada da tavolo a forma di rana	Polonia	week 53/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Data la loro apparenza di giocattoli, i bambini potrebbero trattarli di conseguenza. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
293	materiale elettrico	LNC - M/001	"Earthworm - DAPI LAMP"	Lampada da tavolo a forma di verme	Polonia	week 53/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Data la loro apparenza di giocattoli, i bambini potrebbero trattarli di conseguenza. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
294	DPI		"CC - Crazy Creek Stunt"	Caschetto da ciclista	Cina	week 53/04	Svezia	Rischio di infortunio. Insufficiente protezione della testa in caso di impatto. Il caschetto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario e richiamo da parte dell'importatore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>

295	giocattoli	N° 4952123	"Holz-mobile"	Giocattolo in legno per bambini piccoli, da appendere	Germania	week 53/04	Austria	Rischio di soffocamento. Insufficiente resistenza dei fili che si possono rompere facendo cadere piccoli pezzi che possono essere ingeriti da un bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
296	giocattoli	AVON FSC 97130	"Spider - man"	Torcia elettrica con figura di Spiderman		week 53/04	Italia	Rischio chimico. Le figure eccedono i limiti ammessi di livello di vernice.	Rischiamo volontario da parte del distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
297	cosmetici		"EKYCED"	Crema rigenerante	Francia	week 53/04	Francia	Rischio per la salute. La vitamina K1 contenuta in stato non ossidato può produrre conseguenze tipiche di sensibilizzazione a tale vitamina, come reazione all'assunzione della vitamina K1 come medicinale.	Immissione sul mercato interrotta in modo volontario con richiamo del prodotto.	Non disponibile
298	materiale elettrico	LNC - M/018	"Elephant sitting - DAPI LAMP"	Lampada da tavolo a forma di elefante seduto	Polonia	week 53/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Data la loro apparenza di giocattoli, i bambini potrebbero trattarli di conseguenza. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
299	giocattoli		"Vinyl Toy"	Giocattoli da stringere a forma di cartoni animati	Cina	week 53/04	Estonia	Rischio di infortunio. Il suono che viene emesso eccede i limiti consentiti. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Emissione di indicazioni di pericolo e ritiro dal mercato ordinati dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
300	prodotti per l'infanzia			Seggiolone per bambini con cinture di sicurezza	Differenti paesi	week 53/04	Portogallo	Rischio di strangolamento. Le cinture di sicurezza non fissate (che possono essere spostate dal loro punto di fissazione nel seggiolone) potrebbero formare un cappio attorno al collo del bambino, presentando un serio rischio.	Tutte i seggioloni fatti in questa maniera sono considerati dalle autorità come pericolosi e quindi devono essere ritirati dal mercato.	Non disponibile
301	materiale elettrico	N° 3038 e N° 3038A		Lampade con display raffigurante un acquario	Cina	week 53/04	Ungheria	Rischio di shock elettrico e incendio. Fissazione e sezione circolare dei fili insicure; presenza di angoli taglienti; insufficiente isolamento elettrico e parti in tensione accessibili; inadeguate spine e lampadine; insufficiente resistenza al calore. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
302	cosmetici	AURIDERM K5 et K2, AURIDERM Corps et AURIDERM Mini Bleu	"AURIDERM"	Crema rigenerante	Belgio	week 53/04	Francia	Rischio per la salute. La vitamina K1 contenuta in stato non ossidato può produrre conseguenze tipiche di sensibilizzazione a tale vitamina, come reazione all'assunzione della vitamina K1 come medicinale.	Immissione sul mercato volontario e sostituzione della vitamina K1 in stato non ossidato in un prodotto con vitamina K1 in stato ossidato.	Non disponibile
303	accessori moto	E11 050057/P; numeri di serie: 29096/ 29277/ 29230/ 29211/ 29468/ 29688/ 29900/ 29869	"AGV - Phoenix integral"	Casco da moto		week 53/04	Francia	Rischio di infortunio. Insufficiente protezione della testa in caso di impatto. Il caschetto non è conforme agli standard europei rilevanti.	Consegne rifiutate dal distributore	Non disponibile
304	materiale elettrico	SC - 7830A	"Silver Crown"	Ventilatore elettrico		week 53/04	Lituania	Rischio di shock elettrico. Insufficiente protezione per le dita dalle pale rotanti; insufficiente sezione circolare del filo e fissazione del cavo. Il prodotto non è conforme alla direttiva sul basso voltaggio e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita e ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
305	giocattoli	N° 2030		Farfalla giocattolo con le ruote	Cina	week 53/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Insufficiente resistenza di un componente di protezione che copre una punta di metallo dritta, la quale si può conficcare nell'occhio o in altre parti del corpo del bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro volontario dal mercato e informazioni ai consumatori.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
306	giocattoli	N° 918	"Toy - CALICOM M - 100"	Fucile giocattolo che spara piccoli proiettili di plastica	Cina	week 53/04	Slovacchia	Rischio di infortunio. Eccessiva energia cinetica dei proiettili. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato volontariamente sospesa e richiamo promosso dal distributore.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
307	giocattoli	N° 2589	"GUIRMA - Estatua de la libertad"	Maschera della statua della libertà	Cina	week 53/04	Spagna	Rischio di soffocamento. Fori di areazione insufficienti. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
308	tessili	673820-8718	"H&M"	Cardigan nero da donna	Indonesia	week 53/04	Svezia	Rischio di incendio. L'ornamento di finto pelo, 100% acrilico, possiede una inaccettabile proprietà infiammabile, per esempio vicino alle candele. Il prodotto non è conforme agli standard di sicurezza rilevanti.	Ritiro volontario e richiamo dal mercato.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
309	giocattoli	N° 225	"Colt shunda - 2,70 Lt"	Pistola giocattolo che spara piccoli proiettili di plastica gialla	Cina	week 53/04	Lituania	Rischio di infortunio. Eccessiva energia cinetica dei proiettili. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
310	giocattoli	N° 5247; EAN 5900747002471	"Mochtoy - New Telefon Piesek"	Giocattolo con filo a forma di telefono	Polonia	week 53/04	Lituania	Rischio di soffocamento. Piccole parti del telefono non sono sufficientemente fissate e possono staccarsi, causando il pericolo che un bambino le ingerisca. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Immissione sul mercato proibita dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>
311	cosmetici		"WICKS BABYBALM"	Balsamo profumato rilassante per il corpo da bambino	Germania	week 53/04	Francia	Rischio di convulsioni. I derivati del terpene hanno effetti neurologici che causano convulsioni ai bambini.	Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità; valutazione della tossicità neurologica per stabilire una soglia nei prodotti per la salute e nei cosmetici.	Non disponibile
312	giocattoli	N° 668	"Lovely Dragonfly"	Giocattolo con corda da tirare a forma di drago	Cina	week 53/04	Estonia	Rischio di soffocamento e strangolamento. Insufficiente resistenza meccanica: il giocattolo si può rompere rilasciando piccole parti che possono essere ingerite da un bambino; eccessiva lunghezza della corda che può formare un cappio intorno al collo del bambino. Il giocattolo non è conforme alla normativa sui giocattoli e agli standard europei rilevanti.	Emissione di indicazioni di pericolo e ritiro dal mercato ordinati dalle autorità.	<a href="http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm">http://europa.eu.int/comm/consu_mers/cons_safe/prod_safe/gpsdr/apex_weekly/2004_week53.htm</a>