

## RITIRI DAL MERCATO DI DISPOSITIVI DI MACCHINE DI CUI AL D. LGS. 459/1996

N.	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	MOTIVAZIONE DEL RITIRO	IMPORTATORE/PRODUTTORE	DECRETO MICA	ESTREMI AVVISO SU G.U.
1	<p>Attrezzatura da giardino - tosaerba a motore - tosaerba a benzina - marchio MTD Gutbrod - tipo HB 48 L</p>	<p>non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.3 e 1.3.7 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto il dispositivo di protezione posteriore del tosaerba non risponde alle prescrizioni di progettazione previste ai punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2 della norma EN 836:1997, pertanto tale mancanza di conformita' costituisce un grave rischio di lesioni per l'utente della macchina, nonche' per terze persone;</p>	<p>MTD Products AG, Industriestrasse 23 - D 66129 Saarbrucken - Germania;</p>	<p>Comunicazioni della Commissione Europea n. 438571def e n. 4385/2final del 19.11.2004 e n. 1778def del 16.11.2004</p>	<p>N. 51 DEL 03/03/2005</p>
2	<p>Attrezzatura da giardino - tosaerba a motore - tosaerba a benzina - marchio Castelgarden - tipo TD 484</p>	<p>non conforme al RES 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto i dispositivi di aerazione della ricettrice del tosaerba sono concepiti in maniera da consentire che oggetti proiettati possano attraversarli e, quindi, non rispondenti alle prescrizioni di progettazione previsti al punto 4.2.1.1.3 della norma EN 836:1997, pertanto tale mancanza di conformita' costituisca un grave rischio di lesioni per le persone causato dalla proiezione di oggetti dal telaio del dispositivo di taglio;</p>	<p>Castelgarden S.p.a. - via del Lavoro, 6 - Castelfranco Veneto - Italia;</p>	<p>Comunicazioni della Commissione Europea n. 438571def e n. 4385/2final del 19.11.2004 e n. 1778def del 16.11.2004</p>	<p>N. 51 DEL 03/03/2005</p>
3	<p>Macchina per la lavorazione del legno - macchina combinata per la lavorazione del legno del tipo C 50</p>	<p>non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2.3, 1.7.2 e 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE relativamente al rischio di perdita di equilibrio per l'utilizzatore; ai requisiti generali per la protezione e i dispositivi di protezione; alle protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione; alle avvertenze figuranti sulle macchine e le istruzioni fornite, pertanto tali non conformita' costituiscono una minaccia per la sicurezza degli utilizzatori di questa macchina.</p>	<p>Sicar S.p.a. - via Lama, 50 - 41012 Carpi (Modena) - Italia.</p>	<p>Comunicazioni della Commissione Europea n. 438571def e n. 4385/2final del 19.11.2004 e n. 1778def del 16.11.2004</p>	<p>N. 51 DEL 03/03/2005</p>

4	Tritacarne marca Mado tipi MEW-620, 621 e 623 dotati di comando a pedale	Non conformi alla prescrizioni dettate dai RES di cui all'art. 2 della direttiva 98/37/CE in particolare non conforme ai RES riguardanti i punti: 1.1.2. "relativo ai principi di integrazione della sicurezza"; 1.2.2. "relativo ai dispositivi di comando"; 1.3.7. "relativo alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili" dell'Allegato I della direttiva 98/37/CE	Maschinenfabrik Dornan GmbH - Balmerstrasse 10 D-72175 Dornan-Schwarzwald - Germania	Comunicazioni della Commissione Europea n. 2963/1def, n. 2963/2def, n. 2963/3def e n. 2963/4 del 05.08.2005	N. 228 del 30/09/2005
5	Tritacarne marca La Minerva tipi C/E700, C/E700R, C/E701 e C/E702 dotati di comando a pedale	Non conformi alla prescrizioni dettate dai RES di cui all'art. 2 della direttiva 98/37/CE in particolare non conforme ai RES riguardanti i punti: 1.1.2. "relativo ai principi di integrazione della sicurezza"; 1.2.2. "relativo ai dispositivi di comando"; 1.3.7. "relativo alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili" dell'Allegato I della direttiva 98/37/CE	La Minerva di Chiodini Mario SRL - Via del Vetraio n. 36 - Z.I. Riveri 2 - 40138 Bologna - Italia	Comunicazioni della Commissione Europea n. 2963/1def, n. 2963/2def, n. 2963/3def e n. 2963/4 del 05.08.2005	N. 228 del 30/09/2005
6	Tritacarne Marca Biro tipi AFMG e BK90 dotati di comando a pedale	Non conformi alla prescrizioni dettate dai RES di cui all'art. 2 della direttiva 98/37/CE in particolare non conforme ai RES riguardanti i punti: 1.1.2. "relativo ai principi di integrazione della sicurezza"; 1.2.2. "relativo ai dispositivi di comando"; 1.3.7. "relativo alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili" dell'Allegato I della direttiva 98/37/CE	Manufacturing Co. Inc. - 1114 West Main Street - Marblehead - Ohio - USA	Comunicazioni della Commissione Europea n. 2963/1def, n. 2963/2def, n. 2963/3def e n. 2963/4 del 05.08.2005	N. 228 del 30/09/2005
7	Tritacarne marca KT tipi LM98A e LM130A dotati di comando a pedale	Non conformi alla prescrizioni dettate dai RES di cui all'art. 2 della direttiva 98/37/CE in particolare non conforme ai RES riguardanti i punti: 1.1.2. "relativo ai principi di integrazione della sicurezza"; 1.2.2. "relativo ai dispositivi di comando"; 1.3.7. "relativo alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili" dell'Allegato I della direttiva 98/37/CE	Koneteollisuus OY - Jarvihaantie 5 - 01800 Klaukkala - Finlandia	Comunicazioni della Commissione Europea n. 2963/1def, n. 2963/2def, n. 2963/3def e n. 2963/4 del 05.08.2005	N. 228 del 30/09/2005
8	Spandiliquame marca Joskin tipo modulo 2-1100ME	Non conforme ai RES di cui ai punti 1.2.2 (quarto trattino), 1.3.1, 3.4.1., 3.3.3. e 3.4.1. dell'allegato I della direttiva 98/37/CE relativamente al grave rischio di danno all'operatore derivante dal contatto con l'albero cardanico e al rischio di perdita di stabilità della macchina durante gli spostamenti.	Joskin SA - Rue de Wergifosse 39 - 4630 Soumagne - Belgio	Comunicazione della Commissione Europea n. 3395/def del 12.09.2005	N. 297 del 22/12/2005

9	Macchina per imbottitura tipo Diplomat D86N ATM400s200D	Non conforme ai RES di cui ai punti 1.2.7., 1.3.7., 1.4.1., 1.7.3. e 1.7.4. dell'allegato I della direttiva 98/37/CE relativamente al grave rischio di danno per l'operatore derivante dal contatto con gli elementi mobili situati sulla parte anteriore e posteriore dell'unità di imbottitura e un grave rischio di sordità in caso di esposizione prolungata.	Alfier Tetilmachinen GmbH (ATM) - Riedistrasse 8 - CH9434 AU - Svizzera	Comunicazione della Commissione Europea n. 3392/def del 12.09.2005	N. 297 del 22/12/2005
---	---	---	---	--	-----------------------