

RITIRI DAL MERCATO DI APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALLA L. 791/1977

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	IMPORTATORE /PRODUTTORE	PROVVEDIMENTO
Catene luminose per uso interno con dispositivo elettronico per giochi luce: 240 miniluci cod. 720850295; 180 miniluci cod. 720850196; 100 miniluci cod. 720860317	MEGASTORE SRL - Bari	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 14.2.2005 prot. 4108
Schermo piatto 20" marca Hewlett-Packard mod. HP L2035	HP EMEA GmbH - Monaco (Germania)	Ritiro volontario 17.2.2005 prot. 4324
Ferro da stiro marca BLUESKY mod. BSI1200	CARREFOUR ITALIA SPA - Milano	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 2.3.2005 prot. 5522
Catene luminose String Light mod. B21-10 marca Shining Blick	La Fabbrica del Verde SRL	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 17.2.2005 prot. 4357
Catene luminose: lungh. 50 metri per uso esterno; lungh. 8 metri per uso interno e lungh. 5 metri per uso esterno marca ZHEJIANG HENGSEN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD. Dispositivo corsaluce (controller) mod. DK-4E marca YOUNG FOREST	B.L.E. SRL	Divieto di commercializzazione 14.1.2005 prot. 863
Lampade ad alogeni dicroiche cod. 2195, 2196 e 2197 attacco GX5.3	Arlux SPA	Ritiro dal mercato 24.2.2005 prot. 4940
Apparecchi portatili per raffreddare e riscaldare vivande Minifridge cooler & warmer 13,5 litri; Minifridge cooler & warmer 7,5 litri; Minifridge e Minifridge cooler & warmer 8 litri. Alimentatori mod. LB32	MIAL Forniture Industriali	Divieto di commercializzazione 2.3.2005 prot. 5540
Lampade ornamentali in legno per interni	Barbato Elena	Ritiro dal mercato 9.3.2005 prot. 6361

Decreti 2004

RITIRI DAL MERCATO DI APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALLA L. 791/1977

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	IMPORTATORE /PRODUTTORE	PROVVEDIMENTO
Lampada in ferro e bambolo	Reaz Ahmed	Divieto di commercializzazione 11.3.2004 n. 121 prot. 1297643
Cordoni di connettore marca RVVZ PVC WIRE e marca CHENG HO PVC	Hunday Image Quest Italy	Divieto di commercializzazione 18.3.2004 n. 122-123 prot. 1297850
Riproduttore di DVD marca MALATA mod. MDVD-6828	Vecchia Roma SRL	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 16.4.2004 n. 124 prot. 1298382
Catene luminose ROPE LIGHT ERL. 288 luci	Il Gigante SPA	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 16.4.2004 n. 125 prot. 1297758
Radio cassette recorder MK3005	Cem SRL	Ritiro dal mercato 21.04.2004 n. 126 prot. 1298586
Articoli vari (pile rasoi radioregistratori in numero di 6 tipi diversi)	Yu Fu SRL	Divieto di commercializzazione 13.7.2004 n. 127-132 prot. 4819
Apparecchio di illuminazione mobile riprodotto un acquario	XU JIAN WU	Divieto di commercializzazione 15.7.2004 n. 133 prot. 5163
Apparecchio radio riproduttore a cassetta marca MILKA mod. MK3111(S) e a doppia piastra marca KIMEI BIRB mod. KB-9938DL	XU JIAN WU	Divieto di commercializzazione 15.7.2004 n. 134-135 prot. 5163
Lampada elettrica mod. DOLPHIN/AQUARIUM	CHIAN GE FEI	Divieto di commercializzazione 22.7.2004 n. 136 prot. 6123

Torcia elettrica Rechargeable and portable torch & power source marca AL	WANG CHENG	Divieto di commercializzazione 22.7.2004 n. 137 prot. 6132
Lampade Tiffany Lamp modelli: D1267/X345; D145G/325H; D1414/104; D141L/413; D1615/225GD; D863/MB	Lumen Cristallerie SRL	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 22.7.2004 n. 138-143 prot. 6121
Radio registratore portatile marca PANCRATIC mod. PH021DL	La Grande Muraglia Trading	Divieto di commercializzazione 22.7.2004 n. 144 prot. 6135
Griglia ROSTELLA BIMAR F 604	Bimar SPA - Brescia	Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato 28.10.2004 prot. 14560
Arricciacapelli ROTO STYLER mod. G2M20210-0681,E16	Lidia Import Export - Milano	Divieto di commercializzazione 2.12.2004 prot. 17586
Cappa aspirante codice CXW-160	Lidia Import Export - Milano	Divieto di commercializzazione 2.12.2004 prot. 17586
Arricciacapelli ROTO PRO Super 3 mod. G2M20210-0681,E16	Lidia Import Export - Milano	Divieto di commercializzazione 2.12.2004 prot. 17586
Accessori per telecamere con funzione di commutatori video	Teema SRL	Decreto di conformazione 23.12.2004 prot. 19355
Carica batteria mod. JY-100	UIP.S SRL	Divieto di commercializzazione 13.12.2004 prot. 18479

Decreti 2002

RITIRI DAL MERCATO DI APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALLA L. 791/1977					
N.	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	MOTIVAZIONE DEL RITIRO	IMPORTATORE/ PRODUTTORE	DECRETO MICA	ESTREMI AVVISO SU G.U.
1	Catena Luminosa 30 luci mod. SK-3 0081 250 V, 38W, IP20, classe is. II	Non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 L. 791/77	Rubino Import-Export - Via F. Turati 159 - Roma	18.01.2002 n. 1250299: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 255 del 30.10.2002

Decreti 2001

RITIRI DAL MERCATO DI APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALLA L. 791/1977					
N.	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	MOTIVAZIONE DEL RITIRO	IMPORTATORE/ PRODUTTORE	DECRETO MICA	ESTREMI AVVISO SU G.U.
1	Ariete "Vapor Matic 5000" mod. 3050	Non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 della L. 791/76	Ariete SPA - Via Toscana 57 A/B - Prato (PO)	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 296 del 21.12.2001
2	Idropulitrice "Primer Tool" mod. QL-2100B 230V, 50Hz, 1200W.	Non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 della L. 791/77	Importatore: Di.Tex.Al. SPA - Via Goldoni 11 - Milano	11/09/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 293 del 18.12.2001

3	Lampada da tavolo in vetro mod. h98059 250 V, 50Hz, Attacco E27, classe di isolamento II, IP20	Non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 L. 791/77	OK Travel SRL - Via Bach 30 - Quarto Sant'Elena (CA)	21/11/2001 n. 1256308: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 255 del 30.10.2002
4	Lampada di illuminazione Volto di Minnie		Gran Magazzino Romano Import-Export SRL	30/03/2001: ritiro dal mercato	
5	Martello elettropneumatico "Primer Tool" mod. Z1C-26		Di.Tex.Al. SPA - Via Goldoni 11 - Milano	29/03/2001: ritiro dal mercato	
6	Massaggiatore mod. Shenlong Electric Massager YJ-6		importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
7	Multimetro digitale mod. Digital Clamp Meter 266	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 792	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
8	Multimetro digitale mod. DT-830B	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 792	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
9	Multimetro digitale mod. DT890B+	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 792	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
10	Plafoniera fissa tipo tartaruga mod. 2000, IP40, classe di isolamento I, attacco E27, 250V, 40W.	Non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 della L. 791/77	Produttore: Colombo Illuminazione SRL - Via P. Nenni 22 - Treviglio (BG)	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 293 del 18.12.2001
11	Plafoniera fissa tipo tartaruga mod. 2000, IP44, classe di isolamento I, attacco E27, 250V, 40W.		Produttore: Colombo Illuminazione SRL - Via P. Nenni 22 - Treviglio (BG)	26/04/2001: divieto di commercializzazione temporaneo	N. 296 del 21.12.2001
12	Rasoio "Huasheng" mod. RSCW-357	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
13	Rasoio "Huasheng" mod. RSCW-XL 109	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 790	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
14	Scaldaletto "Calor Dolcesonno"		G.A. SRL	29/03/2001: ritiro dal mercato	27/04/2001
15	Scaldaletto "Calorcontrol Standard"		G.A. SRL	29/03/2001: ritiro dal mercato	27/04/2001

16	Spazzola massaggiatrice "Shuuchang" mod. Brush Massage	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 790	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
17	Taglia capelli "Multi-cat" mod. A007	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
18	Taglia capelli "Proclipper" mod. SF-938	non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 790	importatore: ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., via n. Bixio, 41 - 00185 Roma	26/04/2001: divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato	N. 160 DEL 12/07/01
19	Trapano a percussione "Primer Tool" mod. NM-D14		Di.Tex.Al. SPA - Via Goldoni 11 - Milano	29/03/2001: ritiro dal mercato	
20	Trasformatore di sicurezza "Accord" mod. PD200		NL Industries SRL	29/03/2001: ritiro dal mercato	
21	Trasformatore di sicurezza "Accord" mod. PD202		NL Industries SRL	29/03/2001: ritiro dal mercato	